

8. Probador de voltaje sin contacto (NCV): > 25 V CA



SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LA PANTALLA LCD

- ~ Medición de CA
- Valor negativo de CD
- O.L. Sobrecarga: Rango excedido
- +/- Batería baja
- MÍN Lectura mínima
- % Modo Ciclo de servicio
- V Medición de voltaje
- Ω Resistencia en ohmios
- F Capacitancia en faradios
- n Nano 10⁻⁹
- m Mili 10⁻³
- M Mega 10⁶
- Medición de CD
- AT Rango automático activo
- Apo Apagado automático activo
- RETENCIÓN Retención activa
- MÁX Lectura máxima
- Hz Modo Frecuencia
- A Corriente en amperios
- Prueba de diodo
- Prueba de continuidad
- μ Micro 10⁻⁶
- k Kilo 10³

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Medición de voltaje CD

Rango	Resolución	Precisión
400 mV - 400 V	0,1 mV - 0,1 V	± (0,5 % + 4 dígitos)
1000 V	1 V	± (0,8 % + 10 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 1000 V

Medición de voltaje CA

Rango	Resolución	Precisión
400 mV - 750 V	0,1 mV - 1 V	± (2,0 % + 5 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 750 V RMS
 Respuesta de frecuencia: 40 Hz a 400 Hz
 Voltaje mínimo para medición de frecuencia: 200 mV
 Respuesta: Promedio

Medición de corriente CD

Rango	Resolución	Precisión
400 μA	0,1 μA	± (1,2 % + 3 dígitos)
2000 μA	1 μA	

Protección contra sobrecarga:
 • Voltaje: 600 V RMS
 • Corriente: 2000 μA

Medición de corriente CA

Rango	Resolución	Precisión
400 μA	0,1 μA	± (2,0 % + 5 dígitos)
2000 μA	1 μA	± (1,5 % + 5 dígitos)
40 A	0,01 A	± (2,9 % + 15 dígitos)
400 A	0,1 A	± (1,9 % + 8 dígitos)

Protección contra sobrecarga:

- Voltaje: 600 V RMS
- Corriente: 2000 μA

Frecuencia: 40 Hz a 400 Hz
 Corriente mínima para medición de frecuencia: 400 μA o 20 A
 Respuesta: Promedio

Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
400 Ω - 4 MΩ	0,1 Ω - 0,001 MΩ	± (1,0 % + 4 dígitos)
40 MΩ	0,01 MΩ	± (2,0 % + 4 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 600 V RMS

Medición de capacitancia

Rango	Resolución	Precisión
40 nF - 4000 μF	0,01 nF - 1 μF	± (3,5 % + 6 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 600 V RMS

Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
9,999 Hz - 999,9 kHz	0,001 Hz - 0,1 kHz	± (0,1 % + 4 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 600 V RMS

Medición de ciclo de servicio

Rango	Resolución	Precisión
0,1 - 99,9 %	0,1 %	± (0,2 % por kHz + 0,1 % + 5 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 600 V RMS

Prueba de diodo

Protección contra sobrecarga:	Rango	Corriente de prueba	Voltaje de circuito abierto
600 V RMS	2,0 V	Aprox. 0,25 mA	< 1,6 V CD

Prueba de continuidad

Protección contra sobrecarga:	Voltaje de circuito abierto
600 V RMS	< 0,44 V

Detector de voltaje sin contacto

Voltaje
Aprox. 25 V CA

GARANTÍA

www.kleintools.com/warranty

LIMPIEZA

Apague el instrumento y desconecte los cables de prueba. Limpie el instrumento con un paño húmedo. No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.

ALMACENAMIENTO

Retire las baterías si no va a utilizar el instrumento durante un tiempo prolongado. No lo exponga a la humedad ni a altas temperaturas. Luego de un período de almacenamiento en condiciones extremas que sobrepasen los límites mencionados en la sección Especificaciones, deje que el instrumento vuelva a las condiciones de funcionamiento normales antes de utilizarlo.

ELIMINACIÓN/RECICLAJE





Precaución: Este símbolo indica que el equipo y sus accesorios están sujetos a una recolección por separado y su posterior eliminación correcta.

Manual de instrucciones

ESPAÑOL

- RANGO AUTOMÁTICO/MANUAL
- PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO
- RETENCIÓN DE DATOS
- MÁX/MÍN
- GRÁFICO DE BARRAS
- PANTALLA LCD DE 3-3/4 DÍGITOS CON RECUENTO DE 3999
- RETROILUMINACIÓN
- LUZ DE TRABAJO

750V ~
 1000V ---
 400A ~



SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.
 450 Bond Street
 Lincolnshire, IL 60069
 www.kleintools.com



For Professionals... Since 1857[®] USA



Intertek
 3194551

CL1000

Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES GENERALES

El multímetro Klein Tools CL1000 es un multímetro de gancho de rango automático. Mide voltaje CA/CD, corriente CA/CD, resistencia, capacitancia, frecuencia y ciclo de servicio. También puede probar voltaje sin contacto, diodos y continuidad.

- **Altitud de funcionamiento:** 2000 metros
- **Humedad:** 80 % máx.
- **Temperatura operativa:** 0 °C/32 °F a 45 °C/113 °F
- **Temperatura de almacenamiento:** 0 °C/32 °F a 60 °C/140 °F
- **Temperatura de precisión:** 18 °C/64 °F a 28 °C/82 °F
- **Coefficiente de temperatura:** 0,1 * (precisión especificada)/°C
- **Dimensiones:** 8,875" × 3,375" × 1,5" (225 mm × 86 mm × 38 mm)
- **Peso:** 11 oz (303 g)
- **Calibración:** Preciso durante un año
- **Clasificación de seguridad:** CAT III 600 V
- **Precisión:** ± (% de lectura + cantidad de dígitos menos significativos)

⚠ ADVERTENCIAS


Para garantizar un funcionamiento y servicio seguros del multímetro, siga estas instrucciones. El incumplimiento de estas advertencias puede dar lugar a lesiones o provocar la muerte.

- Antes de cada uso, verifique el funcionamiento del multímetro midiendo un voltaje o corriente conocidos.
- Nunca debe utilizar este multímetro en un circuito con voltajes que excedan la clasificación basada en categorías del multímetro.
- No utilice el multímetro durante tormentas eléctricas o en clima húmedo.
- No utilice el multímetro o los cables de prueba si en apariencia están dañados.
- Asegúrese de que los cables del multímetro estén correctamente colocados y mantenga los dedos lejos de los contactos de la sonda de metal al realizar las mediciones.
- No abra el multímetro para reemplazar las baterías mientras las sondas están conectadas.
- Proceda con precaución cuando trabaje con voltajes superiores a 60 V CD o 25 V CA RMS. Esos voltajes implican un riesgo de descarga.
- Para evitar lecturas falsas que puedan provocar descarga eléctrica, reemplace las baterías si aparece el indicador de batería baja.
- A menos que esté midiendo voltaje o corriente, apague y bloquee la energía antes de medir resistencia o capacitancia.
- Cumpla siempre con los códigos de seguridad locales y nacionales. Utilice equipo de protección individual para prevenir lesiones por descarga y arco eléctrico en aquellos lugares donde se exponen conductores activos peligrosos.

SÍMBOLOS

- | | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| | Corriente alterna CA | | Advertencia o precaución |
| | Corriente directa CD | | Niveles peligrosos |
| | Voltaje o corriente CD/CA | | Doble aislamiento Clase II |
| | Conexión a tierra | | Seguro para desconectar de conductores activos |
| | Fuente de CA | | |

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS



- A. Utilice cables con clasificación CAT III o superior. No intente medir más de 1000 V CD, 750 V CA o 2000 µA.**
- B. Mantenga las manos por debajo de la línea cuando realice mediciones de niveles altos de corriente.**
- C. Apagado automático (Apo).**
- El dispositivo se apagará automáticamente después de 30 minutos de no utilizarlo.
 - Gire el dial o presione un botón para encenderlo.
 - Desactivado durante la función Máx/Mín.
 - Si mantiene presionado el botón Select (Seleccionar) durante el encendido, se desactivará el Apagado automático.
- D. Seleccione el botón Functionality (Funcionalidad).**
- Alterne entre CA y CD.
 - Alterne entre and .
- E. Retención/Retroiluminación/Luz de trabajo.**
- Presione para retener la entrada de corriente en la pantalla.
 - Presione nuevamente para volver a la lectura activa.
 - Presione durante 2 segundos para activar/desactivar las luces.
 - El uso de las luces descarga las baterías considerablemente.
- F. Rango automático/manual**
- Presione repetidas veces para desplazarse por los rangos manuales.
 - Presione durante 2 segundos para volver al modo de rango automático.
 - **AT** se visualiza en la pantalla LCD solo durante el modo de rango automático.
- G. Retención máx/mín**
- Presione para ingresar al modo Máx/Mín; se guardarán los valores más altos y más bajos mientras esté en este modo.
 - Presione repetidas veces para alternar entre las lecturas de valores máximos y mínimos.
 - Presione durante 2 segundos para volver a la lectura activa y borrar los valores máximos y mínimos.
- H. I. Reemplazo de baterías**
- Cuando el indicador se muestra en la pantalla LCD, se deben reemplazar las baterías.

- J. Parte posterior magnética**
- Quite el tornillo de la parte posterior y reemplace las 2 baterías AAA.
 - Adhiera el instrumento a superficies metálicas para usarlo con las manos libres.
- K. Gráfico de barras**
- El gráfico de barras muestra una representación analógica aproximada de una medición.
 - El gráfico de barras responde mucho más rápido que la pantalla digital.
 - La escala del gráfico de barras va de cero a la lectura máxima del rango seleccionado.

INSTRUCCIONES Y FUNCIONES

- 1. Corriente CA (grande): < 400 A**
- Características:** **RETENCIÓN** **RANGO** **MÁX/MÍN**
-
- Centre el cable en las guías para lograr una mejor precisión.
 - Las corrientes opuestas se anulan entre sí. Utilice un divisor de línea (solo para EE. UU.) si es necesario.
- 2. Corriente CA/CD (pequeño): < 2000 µA**
- Características:** **RETENCIÓN** **RANGO** **MÁX/MÍN**
-
- Seleccione una fuente de corriente CA o CD.
 - ⚠ La corriente superior a 2000 µA dañará el instrumento.
- 3. Voltaje CA/CD: < 750 V CA o 1000 V CD**
- Características:** **RETENCIÓN** **RANGO** **MÁX/MÍN**
-
- Seleccione una fuente de voltaje CA o CD.

- 4. Frecuencia (Hz)/Ciclo de servicio (Consulte Detalles de las características)**


Características: **RETENCIÓN**



- Seleccione la configuración \bar{V} , $\bar{\mu A}$ o $\bar{\sim}$.
- Las frecuencias superiores a 1 MHz se visualizarán como "0,000 Hz".

- 5. Resistencia: < 40 MΩ**


Características: **RETENCIÓN** **RANGO** **MÁX/MÍN**



- ⚠ No mida resistencia en un circuito activo.

- 6. Capacitancia: < 4000 µF**

Características: **RETENCIÓN**



- ⚠ Descargue el capacitor de manera segura antes de la medición.
- La lectura puede tardar hasta 60 segundos en el caso de los capacitores grandes.

- 7. Diodo/Continuidad**



Características del diodo: **RETENCIÓN** **MÁX/MÍN**

- La pantalla muestra:
- Forward voltage drop if forward biased (caída de voltaje directo si hay polarización directa).
 - "0.L." if reverse biased (sobrecarga si hay polarización inversa).

Características de continuidad: **RETENCIÓN** **MÁX/MÍN**

- La pantalla muestra la resistencia.
- Suena el vibrador si es inferior a 30 Ω.