


Instruction Manual

CL2200

ENGLISH

- TRUE RMS
- DATA HOLD
- BACKLIGHT
- WORKLIGHT
- BAR GRAPH
- MAX/MIN
- 3-5/6 DIGIT
5999 COUNT LCD
- AUTO/MANUAL
RANGE
- NON CONTACT
VOLTAGE TESTER



**KLEIN
TOOLS®**

www.kleintools.com

For Professionals... Since 1857®

CL2200

Instruction Manual

GENERAL SPECIFICATIONS

The Klein Tools CL2200 is a True RMS, auto-ranging clamp meter. It measures AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitance, frequency and duty cycle. It can also test non-contact voltage, diodes, and continuity.

- **Operating Altitude:** 2000 meters
- **Humidity:** 80% max
- **Operating Temperature:** 0°C/32°F to 45°C/113°F
- **Storage Temperature:** -20°C/-4°F to 60°C/140°F
- **Dimensions:** 7.65" x 2.56" x 1.375"
- **Weight:** 11.9oz.
- **Calibration:** Accurate for one year
- **CAT Rating:** CAT IV 600V
- **Accuracy:** ± (% of reading + # of least significant digits)

WARNINGS


To ensure safe operation and service of the tester, follow these instructions. Failure to observe these warnings can result in severe injury or death.

- Before each use, verify meter operation by measuring a known voltage or current.
- Never use the meter on a circuit with voltages that exceed the category based rating of this meter.
- Do not use the meter during electrical storms, or in wet weather.
- Do not use the meter or test leads if they appear to be damaged.
- Ensure meter leads are fully seated, and keep fingers away from the metal probe contacts when making measurements.
- Do not open the meter to replace batteries while the probes are connected.
- Use caution when working with voltages above 60V DC, or 25V AC RMS. Such voltages pose a shock hazard.
- To avoid false readings that can lead to electrical shock, replace batteries if a low battery indicator appears.
- Unless measuring voltage or current, shut off and lock out power before measuring resistance or capacitance.
- Always adhere to local and national safety codes. Use individual protective equipment to prevent shock and arc blast injury where hazardous live conductors are exposed.

SYMBOLS

	AC Alternating Current		Warning or Caution
	DC Direct Current		Dangerous levels
	DC/AC Voltage or Current		Double Insulated Class II
	Ground		Safe for disconnect from live conductors
	AC Source		

FEATURE DETAILS



- A. **Use CAT IV rated leads or higher.**
Do not attempt to measure more than 1000V DC or 750V AC or 2000 μ A.
- B. **Keep hands below line when measuring high current levels.**
- C. **Auto Power-Off (Apo)**
 - Device will power off after 30 minutes non-use.
 - Turn the dial or press a button to wake.
 - Disabled during Max / Min function.
 - Holding Select button while turning on disables Auto Power-Off.
- D. **Select Functionality Button**
 - Switch between AC and DC.
 - Switch between \rightarrow and $\overline{\square}$.
 - Press for 2 seconds to switch between AC, frequency, and duty cycle.
 - Press for 2 seconds to zero the display (DC clamp current only).
- E. **Hold /Backlight /Worklight**
 - Press to hold the current input on the display.
 - Press again to return to live reading.
 - Press for 2 seconds to enable / disable lights.
 - Using lights drains the battery significantly.
- F. **Auto /Manual Range**
 - Press repeatedly to cycle through manual ranges.
 - Press for 2 seconds to return to auto ranging mode.
 - **AT** is displayed on LCD only during auto ranging mode.
- G. **Max /Min Hold**
 - Press to enter Max /Min mode; the largest and smallest values will be saved while in this mode.
 - Press repeatedly to alternate between the maximum and minimum readings.
 - Press for 2 seconds to return to live reading and clear the stored maximum and minimum values.

H. I. Battery Replacement

- When  indicator is displayed on the LCD, batteries must be replaced.
- Remove the back screw and replace 2 x AAA batteries.


J. Magnetic Back

- Attach instrument to metal for hands-free use.

K. Bar Graph


- The bar graph shows an approximate analog representation of a measurement.
- The bar graph responds much faster than the digital display.
- The scale of the bar graph is zero to the maximum reading of the selected range.

FUNCTION INSTRUCTIONS



1. AC/DC Current (large): < 600A


Features: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN** **ZERO (DC)**



- Center wire in guides for best accuracy.
- Opposing currents cancel (use line-splitter when necessary).

2. AC /DC Current (small): < 2000 μ A


Features: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**



- Select AC or DC current source.
-  Current above 2000 μ A will damage instrument.

3. AC /DC Voltage: < 750V AC or 1000V DC


Features: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**




- Select AC or DC voltage source.

4. Frequency (Hz) / Duty Cycle (See Feature Details)

Features: **HOLD**





PRESS & HOLD
SELECT
Hz/Duty/Zero



- Select \tilde{V} , $\tilde{\mu A}$, or \tilde{A} setting.

5. Capacitance: $< 6000\mu F$



Features: **HOLD**



- **A** Safely discharge capacitor before measurement.
- Reading may take up to 60 seconds for large capacitors.


6. Resistance: $< 60M\Omega$

Features: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**




- **A** Do not measure resistance on a live circuit.

7. Diode / Continuity



TO SELECT
 Continuity
 Diode
SELECT
PRESS




Diode Features:

HOLD **MAX/MIN**

Display shows:

- Forward voltage drop if forward biased.
- "O.L." if reverse biased.





Continuity Features:

HOLD **MAX/MIN**

- Display shows resistance.
- Buzzer sounds if less than 40Ω .

ENGLISH

8. Non Contact Voltage (NCV): > 25V AC



SYMBOLS USED ON LCD

\sim	AC Measurement	$---$	DC Measurement
$-$	Negative DC Value	AT	Auto Range Active
O.L.	Overload: Range Exceeded	Apo	Auto Power-Off Active
+ -	Low Battery	HOLD	Hold Active
MIN	Minimum Reading	MAX	Maximum Reading
$\%$	Duty Cycle Mode	Hz	Frequency Mode
V	Voltage Measurement	A	Current in Amps
Ω	Resistance in Ohms	\rightarrow	Diode Test
F	Capacitance in Farads	\parallel	Continuity Test
\blacktriangle	Relative / Zero Mode	n	Nano 10^{-9}
m	Milli 10^{-3}	μ	Micro 10^{-6}
M	Mega 10^6	k	Kilo 10^3

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

DC Voltage Measurement

Range	Resolution	Accuracy
600mV ~ 600V	0.1mV ~ 100mV	$\pm (0.5\% + 4 \text{ digits})$
1000V	1V	$\pm (0.8\% + 10 \text{ digits})$

Overload Protection: 1000V

AC Voltage Measurement

Range	Resolution	Accuracy
600mV ~ 750V	0.1mV ~ 1V	$\pm (2.0\% + 5 \text{ digits})$

Overload Protection: 750V RMS Frequency Response: 45 to 400 Hz

Minimum Voltage for Frequency Measurement: 200mV

Response: True RMS

DC Current Measurement

Range	Resolution	Accuracy
600 μ A	0.1 μ A	$\pm (1.2\% + 3 \text{ digits})$
2000 μ A	1 μ A	
60A	0.01A	$\pm (2.5\% + 15 \text{ digits})$
600A	0.1A	$\pm (1.5\% + 8 \text{ digits})$

Overload Protection:

- Voltage: 600V RMS
- Current: (Leads) 2000 μ A (Clamp) 600A

AC Current Measurement

Range	Resolution	Accuracy
600µA	0.1µA	± (2.0% + 5 digits)
2000µA	1µA	± (1.5% + 5 digits)
60A	0.01A	± (2.9% + 15 digits)
600A	0.1A	± (1.9% + 8 digits)

Overload Protection:

- Voltage: 600V RMS
- Current: (Leads) 2000µA (Clamp) 600A

Frequency: 45 to 400Hz

Minimum Current for Frequency Measurement: 400µA or 20A

Minimum Current for Clamp Measurement: 0.2A

Response: True RMS

Resistance Measurement

Range	Resolution	Accuracy
600Ω ~ 6MΩ	0.1Ω ~ 1kΩ	± (1.0% + 4 digits)
60MΩ	10kΩ	± (2.0% + 4 digits)

Overload Protection: 600V RMS

Capacitance Measurement

Range	Resolution	Accuracy
60nF ~ 6000µF	0.01nF ~ 1µF	± (3.5% + 6 digits)

Overload Protection: 600V RMS

Frequency Measurement (Voltage)

Range	Resolution	Accuracy
99.99Hz ~ 499.9kHz	0.01Hz ~ 100Hz	± (0.1% + 4 digits)

Overload Protection: 600V RMS

Sensitivity: 2.5V RMS

Duty Cycle Measurement

Range	Resolution	Accuracy
1 ~ 99%	0.1%	± (0.1% + 5 digits)

Overload Protection: 600V RMS

Sensitivity: 1.2Vpp ~ 50Vpp

Frequency Range: < 500 Hz

Diode Test

Overload Protection	Range	Test Current	Open Circuit Voltage
600V RMS	6.0V	Appx. 0.25mA	< 1.8V DC

Continuity Test

Overload Protection	Open Circuit Voltage
600V RMS	< 0.44V

Non Contact Voltage Detector

On Voltage
Appx. 25V AC

WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. During this warranty period, Klein Tools has the option to repair or replace or refund the purchase price of any unit which fails to conform to this warranty under normal use and service. This warranty does not cover damage which occurs in shipment or failure which results from alteration, tampering, accident, misuse, abuse, neglect, or improper maintenance. Batteries and damage resulting from failed batteries are not covered by warranty. A purchase receipt or other proof of original purchase date will be required before warranty repairs will be rendered.

Any implied warranties, including but not limited to implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the express warranty. Klein Tools shall not be liable for loss of use of the instrument or other incidental or consequential damages, expenses, or economic loss, or for any claim or claims for such damage, expenses or economic loss.

Some states or countries laws vary, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If your Klein product requires repair or for information on how to exercise your rights under the terms of this warranty, please contact Klein Tools at 1-877-775-5346.

CLEANING

Turn instrument off and disconnect test leads. Clean the instrument by using a damp cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.

STORAGE

Remove the batteries when instrument is not in use for a prolonged period of time. Do not expose to high temperatures or humidity. After a period of storage in extreme conditions exceeding the limits mentioned in the Specifications section, allow the instrument to return to normal operating conditions before using it.

DISPOSAL/RECYCLE



Caution: This symbol indicates that equipment and its accessories shall be subject to a separate collection and correct disposal.

**KLEIN
TOOLS®**

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street
Lincolnshire, IL 60069

1-877-775-5346

www.kleintools.com


139704

Manual de Instrucciones

CL2200

ESPAÑOL

- **VALOR EFICAZ (RMS) VERDADERO**
- **RETENCIÓN DE DATOS**
- **LUZ DE FONDO**
- **PROBADOR DE TENSIÓN SIN CONTACTOS**
- **GRÁFICO DE BARRAS**
- **MAX / MIN**
- **LUZ DE TRABAJO**
- **INTERVALO AUTO / MANUAL**
- **PANTALLA DE LCD DE 5999 CONTEOS CON DÍGITOS DE 3-5/6**



**KLEIN
TOOLS®**

www.kleintools.com

For Professionals... Since 1857®

CL2200

Manual de Instrucciones

ESPECIFICACIONES GENERALES

El CL2200 de Klein Tools es un multímetro de pinza con determinación automática del intervalo con valor eficaz (RMS) verdadero. Mide tensión de CA / CC, corriente CA / CC, resistencia, capacitancia, frecuencia y ciclo de servicio. También puede probar tensión, diodos y continuidad sin contactos.

- **Altitud de funcionamiento:** 2000 metros
- **Humedad:** 80% máx
- **Temperatura de funcionamiento:** 0°C / 32°F a 45°C / 113°F
- **Temperatura de almacenamiento:** -20°C / -4°F a 60°C / 140°F
- **Dimensiones:** 7,65 x 2,56 x 1,375 pulgadas
- **Peso:** 11,9 onzas
- **Calibración:** Precisa durante un año
- **Calificación CAT:** CAT IV 600V
- **Precisión:** ± (% de la lectura + No. de dígitos menos significativos)

⚠ ADVERTENCIAS


Para asegurar un funcionamiento y servicio seguros del probador, siga estas instrucciones. Si no se hace caso de estas advertencias, el resultado puede ser lesiones graves o muerte.

- Antes de cada uso, verifique el funcionamiento del multímetro midiendo una tensión o una corriente conocida.
- No utilice nunca el multímetro en un circuito con tensiones que excedan la capacidad nominal basada en la categoría de este multímetro.
- No utilice el multímetro durante tormentas eléctricas ni en tiempo mojado.
- No utilice el multímetro ni los conductores de prueba si parecen estar dañados.
- Asegúrese de que los conductores de prueba del multímetro estén completamente asentados y mantenga los dedos alejados de los contactos metálicos de los conductores de prueba cuando haga mediciones.
- No abra el multímetro para reemplazar las pilas mientras los conductores de prueba estén conectados.
- Tenga precaución cuando trabaje con tensiones superiores a 60 V CC, o 25 V CA de valor eficaz (RMS). Dichas tensiones presentan un peligro de descarga.
- Para evitar lecturas falsas que pueden llevar a descargas eléctricas, reemplace las pilas si aparece un indicador de pila baja.
- A menos que mida tensión o corriente, apague y bloquee el suministro eléctrico antes de medir resistencia o capacitancia.
- Cumpla siempre con los códigos de seguridad locales y nacionales. Utilice equipo de protección individual para evitar las descargas eléctricas y las lesiones por intensas corrientes de arco donde los conductores con corriente peligrosos estén al descubierto.

SÍMBOLOS

	CA Corriente alterna		Advertencia o precaución
	CC Corriente continua		Niveles peligrosos
	Tensión o corriente CC/CA		Conexión a tierra
	Con aislamiento doble de Clase II		Seguro para desconectar de conductores con corriente
	Fuente de CA		

DETALLES DE LAS FUNCIONES



- A. Utilice conductores de prueba con capacidad nominal CAT IV o mayor. No intente medir más de 1000 V CC ó 750 V CA ó 2000 μ A.
- B. Mantenga las manos por debajo de la línea cuando mida niveles altos de corriente.
- C. Autoapagado (Apo)
- El dispositivo se apagará después de 30 sin utilizarlo.
 - Gire el dial o presione un botón para activarlo.
 - Desactivado durante la función Max / Min.
 - Si se mantiene presionado el botón Select mientras se enciende la unidad, se desactiva el autoapagado.
- D. Botón de funcionalidad Select
- Cambie entre CA y CC.
 - Cambie entre \rightarrow y $\overleftarrow{\overrightarrow{}}$.
 - Presione 2 segundos para alternar entre CA, frecuencia y ciclo de servicio
 - Presione dos segundos para poner en cero la pantalla (solo corriente de CC de abrazadera)
- E. Retener / Luz de fondo / Luz de trabajo
- Presione para retener la entrada de corriente en la pantalla.
 - Presione de nuevo para regresar a la lectura en vivo.
 - Presione durante 2 segundos para activar / desactivar las luces.
 - La utilización de las luces drena significativamente la pila.
- F. Intervalo Auto / Manual
- Presione repetidamente para recorrer en ciclo los intervalos manuales.
 - Presione durante 2 segundos para regresar al modo de determinación automática del intervalo.
 - AT se muestra en la pantalla de LCD solamente durante el modo de determinación automática del intervalo.
- G. Retención de Max / Min
- Presione para ingresar al modo Max / Min; los valores más grande y más pequeño se almacenarán mientras se esté en este modo.
 - Presione repetidamente para alternar entre las lecturas máxima y mínima.
 - Presione durante 2 segundos para regresar a la lectura en vivo y eliminar los valores máximo y mínimo almacenados.

H. I. Reemplazo de las pilas

- Cuando el indicador  se muestre en la pantalla de LCD, las pilas deben ser reemplazadas.
- Retire el tornillo trasero y reemplace las pilas con 2 pilas AAA.


J. Parte trasera magnética

- Sujete el instrumento a metal para permitir su uso con las manos libres.

K. Gráfico de barras


- El gráfico de barras muestra una representación analógica aproximada de una medición.
- El gráfico de barras responde mucho más rápidamente que la pantalla digital.
- La escala del gráfico de barras comprende desde cero hasta la lectura máxima del intervalo seleccionado.

INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES



1. Corriente CA / CC (grande): < 600 A


Características: HOLD RANGE MAX/MIN ZERO (DC)



- Centre el cable en las guías para lograr la mejor precisión.
- Las corrientes opuestas se cancelan (*utilice el separador de líneas cuando sea necesario*).

2. Corriente CA / CC (pequeña): < 2000 μA


Características: HOLD RANGE MAX/MIN



- Seleccione la fuente de corriente CA o CC.
-  Una corriente superior a 2000 μA dañará el instrumento.

3. Tensión de CA / CC: < 750 V CA ó 1000 V CC


Características: HOLD RANGE MAX/MIN




- Seleccione la fuente de tensión de CA o CC.

4. Frecuencia (Hz) / Ciclo de servicio (consulte "Detalles de las funciones")

Características: HOLD





PRESIONAR Y RETENER
SELECT
Hz/Duty/Zero



- Seleccione el ajuste \tilde{V} , $\tilde{\mu A}$, o \tilde{A} .

5. Capacidad: < 6000 μF



Características: HOLD



- **⚠ Descargue el capacitor de manera segura antes de realizar la medición.**
- La lectura puede tomar hasta 60 segundos en el caso de capacitores grandes.


6. Resistencia: < 60 M Ω

Características: HOLD RANGE MAX/MIN




- **⚠ No** mida resistencia en un circuito que tenga corriente.

7. Diodo / Continuidad



PARA SELECCIONAR
■ Continuidad
► Diodo
PRESIONE → **SELECT**




Características de diodo:

HOLD MAX/MIN

La pantalla muestra:

- Caída de tensión en sentido directo si la polarización es directa.
- "O.L." si la polarización es inversa.



Características de continuidad:

HOLD MAX/MIN

- La pantalla muestra resistencia.
- El zumbador suena si es menor de 40 Ω .

ESPAÑOL

8. Tensión sin contactos (NCV): > 25 V CA



SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LA PANTALLA DE LCD

~	Medición de CA	—	Medición de CC
—	Valor de CC negativo	Apo	Autoapagado activo
O.L.	Sobrecarga: Intervalo excedido	AT	Determinación automática del intervalo activa
+ -	Pila baja	HOLD	Retención en activo
MIN	Lectura mínima	MAX	Lectura máxima
%	Modo de ciclo de servicio	Hz	Modo de frecuencia
V	Medición de tensión	A	Corriente en A
Ω	Resistencia en ohmios	►	Prueba de diodo
F	Capacitancia en faradios	■■■	Prueba de continuidad
▲	Modo Relativo / Cero	n	Nano 10^{-9}
m	Mili 10^{-3}	μ	Micro 10^{-6}
M	Mega 10^6	k	Kilo 10^3

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Medición de tensión de CC

Intervalo	Resolución	Precisión
600mV ~ 600V	0.1mV ~ 100mV	$\pm (0.5\% + 4 \text{ dígitos})$
1000V	1V	$\pm (0.8\% + 10 \text{ dígitos})$

Protección contra sobrecargas: 1000V

Medición de tensión de CA

Intervalo	Resolución	Precisión
600mV ~ 750V	0.1mV ~ 1V	$\pm (2.0\% + 5 \text{ dígitos})$

Protección contra sobrecargas: 750V (RMS)

Respuesta de frecuencia: 45 a 400Hz

Tensión mínima para la medición de frecuencia: 200mV

Respuesta: Valor Eficaz (RMS) Verdadero

Medición de corriente CC

Intervalo	Resolución	Precisión
600µA	0.1µA	$\pm (1.2\% + 3 \text{ dígitos})$
2000µA	1µA	
60A	0.01A	$\pm (2.5\% + 15 \text{ dígitos})$
600A	0.1A	$\pm (1.5\% + 8 \text{ dígitos})$

Protección contra sobre cargas:

- Tensión: 600V (RMS)
- Corriente: (conductores) 2000µA (pinza) 600A

Medición de corriente CA

Intervalo	Resolución	Precisión
600µA	0.1µA	± (2.0% + 5 dígitos)
2000µA	1µA	± (1.5% + 5 dígitos)
60A	0.01A	± (2.9 % + 15 dígitos)
600A	0.1A	± (1.9% + 8 dígitos)

Protección contra sobre cargas:

- Tensión: 600V (RMS)
- Corriente: (conductores) 2000µA (pinza) 600A

Frequency: 45 a 400Hz

Corriente mínima para la medición de frecuencia: 400µA o 20A

Corriente mínima para la medición de pinza: 0,2

Respuesta: Valor Eficaz (RMS) Verdadero

Medición de resistencia

Intervalo	Resolución	Precisión
600Ω ~ 6MΩ	0.1Ω ~ 1kΩ	± (1.0% + 4 dígitos)
60MΩ	10kΩ	± (2.0% + 4 dígitos)

Protección contra sobrecargas: 600V (RMS)

Medición de capacitancia

Intervalo	Resolución	Precisión
60nF ~ 6000µF	0.01nF ~ 1µF	± (3.5% + 6 dígitos)

Protección contra sobrecargas: 600V (RMS)

Medición de frecuencia

Intervalo	Resolución	Precisión
99.99Hz ~ 499.9kHz	0.01Hz ~ 100Hz	± (0.1% + 4 dígitos)

Protección contra sobrecargas: 600V (RMS)

Sensibilidad: 2.5V (RMS)

Medición del ciclo de servicio

Intervalo	Resolución	Precisión
1 ~ 99%	0.1%	± (0.1% + 5 dígitos)

Protección contra sobrecargas: 600V (RMS)

Sensibilidad: 1.2Vpp ~ 50Vpp

Intervalo de frecuencia: < 500Hz

Prueba de diodo

Protección contra sobrecargas	Intervalo	Corriente de prueba	Tensión de circuito abierto
600V (RMS)	6.0V	Appox. 0.25mA	< 1.8V CC

Prueba de continuidad

Protección contra sobrecargas:	Tensión de circuito abierto	Umbral (aprox.)
600V RMS	< 0.44V	~40Ω

Detector de tensión sin contactos

Tensión de encendido
Appox. 25V CC

GARANTÍA

Se garantiza que este producto estará libre de defectos de materiales y fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, Klein Tools tiene la opción de reparar, reemplazar o reembolsar el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con esta garantía bajo uso y servicio normales. Esta garantía no cubre los daños que ocurran en el envío o las fallas que ocurran debido a alteración, manipulación indebida, accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia o mantenimiento inapropiado. Las pilas y los daños que ocurren por causa de pilas que fallen no están cubiertos por esta garantía. Se requerirá un recibo de compra u otro comprobante de la fecha de compra original antes de que se realicen las reparaciones bajo garantía.

Todas las garantías implícitas, incluyendo pero sin estar limitadas a las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico, están limitadas a la garantía expresa. Klein Tools no será responsable por la pérdida de uso del instrumento u otros daños incidentales o emergentes, gastos o pérdida económica, ni por cualquier reclamo o reclamos por dichos daños, gastos o pérdida económica.

Las leyes de algunos estados o países varían, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones que anteceden no tengan aplicación en el caso de usted. Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro. Si su producto Klein requiere reparación, o para obtener información sobre cómo ejercer sus derechos bajo los términos de esta garantía, sírvase contactar a Klein Tools llamando al 1-877-775-5346.

LIMPIEZA

Apague el instrumento y desconecte los conductores de prueba. Limpie el instrumento utilizando un paño húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ni solventes.

ALMACENAMIENTO

Retire las pilas cuando el instrumento no se vaya a usar durante un período de tiempo prolongado. No lo exponga a altas temperaturas o humedad. Después de un período de almacenamiento en condiciones extremas que excedan los límites mencionados en la sección Especificaciones, deje que el instrumento regrese a las condiciones de funcionamiento normales antes de utilizarlo.

ELIMINACIÓN / RECICLAJE



Precaución: Este símbolo indica que el equipo y sus accesorios estarán sujetos a recogida y desecho correcto por separado.

**KLEIN
TOOLS®**

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street
Lincolnshire, IL 60069

1-877-775-5346

www.kleintools.com


139705

Mode d'Emploi

CL2200

FRANÇAIS

- VALEUR EFFICACE VRAIE
- GRAPHIQUE À BARRES
- RÉTENTION MAX / MIN
- RELATIVE / ZÉRO
- RÉTROÉCLAIRAGE
- LAMPE DE TRAVAIL
- LCD 5 999 POINTS 3 5/6 CHIFFRES
- PLAGE AUTO / MANUEL
- TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT



**KLEIN
TOOLS®**

www.kleintools.com

For Professionals... Since 1857®

CL2200

Mode d'Emploi

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

L'appareil Klein Tools CL2200 est une pince ampèremétrique à VQM vraie et à sélection automatique de plage. Il mesure la tension c.a. / c.c., le courant électrique c.a. / c.c., la résistance, la capacité, la fréquence et le cycle de service. Il peut également tester la tension sans contact, les diodes et la continuité des circuits.

- **Altitude de service :** 2 000 mètres
- **Humidité :** 80 % max
- **Température de service :** 0°C/32°F à 45°C/113°F
- **Température de stockage :** -20°C/-4°F à 60°C/140°F
- **Dimensions :** 7,65 po x 2,56 po x 1,375 po
- **Poids :** 11,9 oz
- **Étalonnage :** Précis pendant un an
- **Qualification de cat. :** CAT IV 600V
- **Précision :** ± (% de lecture + nombre de chiffres les moins significatifs)

▲ AVERTISSEMENTS


Pour assurer un fonctionnement et un service sans danger du testeur, suivez les instructions ci-après. Le non-respect des ces avertissements risquerait de causer des blessures graves ou même la mort :

- Avant chaque emploi, vérifiez le fonctionnement de l'appareil de mesure en mesurant une tension ou un courant connu.
- N'utilisez jamais cet appareil de mesure sur un circuit dont la tension dépasse la qualification de catégorie de cet appareil de mesure.
- N'utilisez pas cet appareil de mesure pendant un orage électrique ou par temps humide.
- N'utilisez pas l'appareil de mesure ou les fils d'essai s'ils semblent être endommagés.
- Assurez-vous que les fils de connexion de l'appareil de mesure sont bien à leur place, et gardez les doigts à distance des contacts de la sonde en métal lorsque vous effectuez des mesures.
- N'ouvrez pas l'appareil de mesure pour remplacer des piles pendant que les sondes sont toujours connectées.
- Prenez des précautions lorsque vous travaillez avec des tensions de plus de 60 V c.c. ou 25 V c.a. eff. De telles tensions présentent un risque de choc électrique.
- Pour éviter des lectures erronées qui pourraient causer un choc électrique, remplacez les piles si un voyant de décharge partielle des piles s'allume.
- Sauf si vous êtes en train de mesurer une tension ou un courant, mettez l'appareil hors circuit et verrouillez-le avant de mesurer une résistance ou une capacité.
- Respectez toujours les dispositions des codes de sécurité national et local. Utilisez des équipements de protection individuelle pour éviter tout risque de choc électrique ou de blessure causée par une explosion électrique lorsque des conducteurs sous tension dangereux sont exposés.

SYMBOLES

	Courant alternatif c.a.		Avertissement ou Mise en garde
	Courant continu c.c.		Tension ou courant c.c./c.a
	Niveaux dangereux		Classe II, double isolation
	Masse		Sans danger pour la déconnexion de conducteurs sous tension
	Source c.a.		

DÉTAILS DES FONCTIONS



- A. Utilisez des conducteurs de cat. IV ou plus.**
Ne tentez pas de mesurer plus de 1 000 V c.c. ou de 750 V c.a., ou 2 000 µA.
- B. Maintenez les mains au-dessous de la ligne lorsque vous mesurez des niveaux de courant élevés.**
- C. Mise hors tension automatiquement (Apo)**
- L'appareil se mettra hors tension au bout de 30 minutes d'inutilisation.
 - Tournez le cadran ou appuyez sur un bouton pour réactiver l'appareil.
 - Désactivé pendant la fonction Max / Min.
 - Le maintien du bouton Select en position enfoncée pendant la mise en service de l'appareil désactive la fonction de mise hors tension automatiquement (Apo).
- D. Bouton de sélection de fonctionnalité**
- Commutation entre c.a. et c.c.
 - Commutation entre \rightarrow et $\overleftarrow{\overrightarrow{}}$.
 - Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour changer entre c.a., fréquence et cycle de service
 - Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour remettre à zéro l'affichage (courant de pince c.c. uniquement)
- E. Rétention / Rétroéclairage / Lampe de travail**
- Appuyez pour maintenir l'arrivée de courant sur l'écran.
 - Appuyez à nouveau pour retourner à la valeur actuelle.
 - Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour activer / désactiver les lumières.
 - L'utilisation des lumières décharge rapidement les piles.
- F. Plage auto / manuelle**
- Appuyez de façon répétée pour parcourir les plages manuelles.
 - Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour retourner dans le mode de sélection automatique de plage.
 - AT** est affiché sur l'écran ACL seulement dans le mode de sélection automatique de plage.
- G. Rétention Max / Min**
- Appuyez pour entrer dans le mode Max / Min ; les valeurs les plus grandes et les plus petites seront enregistrées pendant que vous serez dans ce mode.
 - Appuyez de façon répétée pour alterner entre la lecture de la valeur maximum et la lecture de la valeur minimum.
 - Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour retourner à la valeur actuelle et effacer les valeurs max. et min. enregistrées alors.

H. I. Remplacement des piles

- Lorsque le voyant  est affiché sur l'écran ACL, cela signifie qu'il faut changer les piles.
- Retirez la vis arrière, et remplacez les 2 piles AAA.


J. Dossier magnétique

- Attachez l'instrument à une surface en métal afin d'avoir les mains libres.

K. Graphique à barres


- Le graphique à barres montre une représentation analogique approximative d'une mesure.
- Le graphique à barres répond beaucoup plus rapidement que l'affichage numérique.
- L'échelle du graphique à barres va de zéro à la lecture maximum dans la plage sélectionnée.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX FONCTIONS



1. Courant c.a. / c.c. (fort) : < 600A


Caractéristiques : HOLD RANGE MAX/MIN ZERO (DC)



- Centrage des fils dans les guides pour assurer la précision maximum.
- Les courants contraire s'annulent (*utilisez des diviseurs de lignes si besoin est*).

2. Courant c.a. / c.c. (faible) : < 2 000μA


Caractéristiques: HOLD RANGE MAX/MIN



- Sélectionnez la source de courant c.a. ou c.c.
- **⚠** Un courant supérieur à 2 000 μA endommagera l'instrument.

3. Tension c.a./c.c. : < 750 V c.a. ou 1 000 V c.c.


Caractéristiques : HOLD RANGE MAX/MIN




- Sélectionnez la source de tension c.a. ou c.c.

4. Fréquence (Hz) / Cycle de service (voir la rubrique Détails des fonctions)

Caractéristiques : HOLD





APPUYEZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ
SELECT
Hz/Duty/Zero



- Sélectionnez le paramètre $\overline{\overline{V}}$, $\overline{\overline{\mu A}}$, ou $\overline{\overline{A}}$.

5. Capacité : < 6 000 μF



Caractéristiques : HOLD



- ⚠ Déchargez le condensateur pour raison de sécurité avant d'effectuer la mesure.
- L'affichage de la lecture peut prendre jusqu'à 60 secondes dans le cas des grands condensateurs.


6. Résistance : < 60 M Ω

Caractéristiques : HOLD RANGE MAX/MIN




- ⚠ Ne mesurez pas la résistance sur un circuit sous tension.

7. Diode / Continuité



PARA SÉLECTIONNER
Continuité
Diode
APPUYEZ →
SELECT



Caractéristiques de la diode :

HOLD MAX/MIN


L'écran affiche :

- Chute de tension directe en cas de polarisation en sens direct.
- « O.L. » en cas de polarisation dans le sens inverse.

Caractéristiques de continuité :

HOLD MAX/MIN

- L'écran affiche la résistance.
- L'avertisseur sonore retentit si la valeur est inférieure à 40 Ω .



8. Tension sans contact : > 25 V c.a..



SYMBOLES UTILISÉS SUR L'ÉCRAN ACL

\sim	Mesure c.a.	$---$	Mesure c.c.
$-$	Valeur c.c. négative	AT	Plage automatique activée
O.L.	Surcharge : Limite de plage dépassée	Apo	Fonction de Mise hors tension automatiquement active
$+ -$	Décharge partielle des piles	HOLD	Maintien en position activée
MIN	Lecture minimum	MAX	Lecture maximum
$\%$	Mode de cycle de service	\blacktriangle	Mode de lecture relative / Mode Zéro
V	Mesure de la tension	A	Courant en ampères
Ω	Résistance en Ohms	\rightarrow	Test de diode
F	Capacité en Farads	\parallel	Test de continuité
Hz	Mode de fréquence	n	Nano 10^{-9}
m	Milli 10^{-3}	μ	Micro 10^{-6}
M	Méga 10^6	k	Kilo 10^3

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Mesure de la tension c.c.

Plage	Résolution	Précision
600mV ~ 600V	0.1mV ~ 100mV	$\pm (0.5\% + 4 \text{ chiffres})$
1 000V	1V	$\pm (0.8\% + 10 \text{ chiffres})$

Protection contre les surcharges : 1000V

Mesure de la tension c.a.

Plage	Résolution	Précision
600mV ~ 750V	0.1mV ~ 1V	$\pm (2.0\% + 5 \text{ chiffres})$

Protection contre les surcharges : 750V RMS

Réponse en fréquence : 45 à 400Hz

Tension minimum pour la mesure de la fréquence : 200mV

Réponse : Valeur Efficace Vraie

Mesure du courant c.c.

Plage	Résolution	Précision
600 μ A	0.1 μ A	$\pm (1.2\% + 3 \text{ chiffres})$
2 000 μ A	1 μ A	
60A	0.01A	$\pm (2.5\% + 15 \text{ chiffres})$
600A	0.1A	$\pm (1.5\% + 8 \text{ chiffres})$

Protection contre les surcharges :

- Tension : 600V eff.
- Courant : (Conducteurs) 2000 μ (A Pince) 600A

Mesure du courant c.a.

Plage	Résolution	Précision
600µA	0.1µA	± (2.0% + 5 chiffres)
2 000µA	1µA	± (1.5% + 5 chiffres)
60A	0.01A	± (2.9 % + 15 chiffres)
600A	0.1A	± (1.9% + 8 chiffres)

Protection contre les surcharges :

- Tension : 600V eff.
- Courant : (Conducteurs) 2000µ (A Pince) 600A

Fréquence : 45 à 400Hz

Tension minimum pour la mesure de la fréquence : 400µA ou 20A

Courant minimum de mesure Pince: 0.2A

Réponse : Valeur Efficace Vraie

Mesure de la résistance

Plage	Résolution	Précision
600Ω ~ 6MΩ	0.1Ω ~ 1kΩ	± (1.0% + 4 chiffres)
60MΩ	10kΩ	± (2.0% + 4 chiffres)

Protection contre les surcharges : 600V eff.

Mesure de la capacité

Plage	Résolution	Précision
60nF ~ 6 000µF	0.01nF ~ 1µF	± (3.5% + 6 chiffres)

Protection contre les surcharges : 600V eff.

Mesure de la fréquence

Plage	Résolution	Précision
99.99Hz ~ 499.9kHz	0.01Hz ~ 100Hz	± (0.1% + 4 chiffres)

Protection contre les surcharges : 600V eff.

Sensibilité : 2.5V eff.

Mesure du cycle de service

Plage	Résolution	Précision
1 ~ 99%	0.1%	± (0.1% + 5 chiffres)

Protection contre les surcharges : 600V eff.

Sensibilité : 1.2Vpp ~ 50Vpp.

Plage en fréquence : < 500Hz

Test de diode

Protection contre les surcharges	Plage	Test du courant	Tension de circuit ouvert
600V eff.	6.0V	Appx. 0.25mA	< 1.8V CC

Test de continuité

Protection contre les surcharges :	Tension en circuit ouvert	Seuil (Approx.)
600V eff	< 0.44V	~40Ω

Détecteur de tension sans contact

Tension act.
Appx. 25V CA

GARANTIE

Ce produit est garanti sans défauts de matériau ou de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date de l'achat. Pendant cette période de garantie, à son choix, Klein réparera ou remplacera tout produit qui ne serait pas conforme à cette garantie dans des conditions normales d'utilisation et de service, ou en remboursera le prix d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages qui surviennent pendant l'expédition ou les défaillances qui résultent d'une altération, d'une falsification, d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive, de négligence ou d'une maintenance incorrecte. Les piles et les dommages résultant de piles défectueuses ne sont pas couverts par la garantie. Un reçu d'achat ou un autre justificatif indiquant la date de l'achat initial sera exigé avant que des réparations ne soient effectuées dans le cadre de la garantie.

Toutes garanties implicites, y compris, entre autres, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un but particulier, sont limitées à la garantie expresse. Klein Tools n'assumera aucune responsabilité au titre de la perte d'utilisation de l'instrument ou pour d'autres dommages, frais ou pertes économiques secondaires ou accessoires, ou en cas de réclamation ou de réclamations pour de tels dommages, frais ou pertes économiques.

Étant donné que les lois de certains États, de certaines provinces ou de certains pays varient, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à vous. Cette garantie vous confère des droits particuliers, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient selon l'État ou la province où vous résidez. Si votre produit Klein nécessite des réparations ou pour connaître la façon de faire valoir vos droits en vertu des termes de la présente garantie, veuillez contacter Klein Tools au 1-877-775-5346.

NETTOYAGE

Éteignez l'instrument et déconnectez les fils de test. Nettoyez l'instrument en utilisant un tissu humide. N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage abrasifs.

RANGEMENT

Retirez les piles lorsque l'instrument ne va pas être utilisé pendant une période prolongée. N'exposez pas à une température ou une humidité élevée. À la suite d'une période de rangement dans des conditions extrêmes dépassant les limites mentionnées dans la section consacrée aux spécifications, laissez l'instrument retourner dans des conditions de mesure normales avant de vous en servir à nouveau.

MISE AU REBUT/RECYCLAGE



Mise en garde: Ce symbole indique que l'équipement et ses accessoires doivent faire l'objet d'une élimination distincte et d'une mise au rebut conforme aux règlements.

**KLEIN
TOOLS®**

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street
Lincolnshire, IL 60069

1-877-775-5346

www.kleintools.com

139706