Multímetro de gancho para HVAC

El multímetro de gancho CL445 de Klein Tools es un avanzado multímetro de gancho para HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) con media cuadrática real (TRMS) de rango automático para máxima precisión. El multímetro mide corriente CA, corriente de inserción, voltaje CA/CD, microamperios CD, resistencia, continuidad, frecuencia, capacitancia, temperatura, diodos y más. Este multímetro digital de gancho puede medir simultáneamente la corriente y el voltaje, cuenta con una luz de trabajo incorporada y viene con cables de prueba en ángulo recto, pinzas tipo cocodrilo a presión, termopar tipo K, estuche de almacenamiento, manual de instrucciones y 3 baterías AAA.

Especificaciones

Tipo:	Multímetro de gancho con TRMS para HVAC	**Aplicación:**	Mide corriente CA, corriente de inserción, voltaje CA/CD, microamperios CD, resistencia, continuidad, frecuencia, capacitancia, temperatura, diodos y más
Características especiales:	Tecnología de medición de rango automático con media cuadrática real (TRMS) que ofrece mayor precisión; NCVT; función V + A que permite ver mediciones de voltaje y corriente de manera simultánea; luz de trabajo incorporada	**Material:**	ABS/para uso electrónico
Baterías:	3 AAA	**Función de apagado automático:**	Sí
Protección ante caídas:	6,6' (2 m)	**Pantalla:**	LCD con recuento de 6000
Funciones:	Media cuadrática real, corriente CA, corriente de inserción, voltaje CA/CD, microamperios CD, resistencia, continuidad audible, frecuencia, voltaje CA + amperaje CA, capacitancia, temperatura, prueba de voltaje sin contacto, diodos, mín./máx., capacidad de retención de datos	**Voltaje:**	750 V CA/600 V CD
Frecuencia:	60 kHz	**Corriente:**	600 A
Capacitancia:	6,000 mF	**Ohmios (resistencia):**	60M?
Voltaje CA:	750 V	**Voltaje CD:**	600 V
Indicador de polaridad de CD:	Sí	**Microamperios CD:**	600 µA
Rango de temperatura:	-148 a 1832 °F (-100 a 1000 °C)	**Precisión:**	Consulte las instrucciones
Estándar:	Clasificación de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 750 V, clase 2, con doble aislamiento	**Incluye:**	Multímetro de gancho, cables de prueba en ángulo recto, pinzas tipo cocodrilo a presión, termopar tipo K, estuche de almacenamiento, manual de instrucciones y 3 baterías AAA

Altura total (cm):	4