

CONTENTS

- 56040 Rechargeable Focus Flashlight with Red Laser Pointer
- 15" (38cm) USB-C charging cable
- This instruction manual

GENERAL SPECIFICATIONS

- **Laser:** Class 2, 630 to 650nm, Max. Power ≤1mW
- **Battery:** 18650 Lithium-Ion, 2600mAh (9.36Wh)
- **Operating/Storage Altitude:** 6562' (2000m)
- **Operating Temperature:** -4°F to 95°F (-20°C to 35°C)
- **Charging Temperature:** 32°F to 113°F (0°C to 45°C)
- **Storage Temperature:** -4°F to 113°F (-20°C to 45°C)
- **Storage Humidity:** <75% Relative humidity
- **Relative Humidity:** <85% non-condensing
- **Lighting Mode Specifications:**

MODE	LUMENS	HOURS*
High	400	6
Low	125	12

***NOTE:** Listed runtimes are based on fully-charged battery and continuous use. Frequent switching on and off will result in battery drain and reduced runtime.

- **Charging Time:** Complete charge in 6.5 hours
- **Shelf Life:** Charge every 3 months
- **Life Expectancy:** Up to 500 charging cycles typical (depending on use & care)
- **Charging Requirements:** 5V DC, 0.65A max
- **Dimensions (Retracted):** 5.98" × 1.57" × 0.96" (152 × 40 × 24mm)
- **Weight:** 5.33oz (151g)
- **Drop Protection:** 9.8' (3m)
- **Ingress Protection Rating:** IP54
- **Standards:** CE, REACH, ROHS, DOE/CEC, NRCAN, IEC/EN 60825-1: 2014/A11:2021, EN 50689:2021. Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 ED. 3, as described in Laser Notice No. 56 dated May 8, 2019.

Specifications subject to change.

WARNINGS

To ensure safe operation and service of the instrument, follow these instructions. Failure to observe these warnings can result in serious personal injury, fire, or electrical shock. Retain these instructions for future reference.

⚠ WARNING: LASER RADIATION. DO NOT STARE INTO BEAM. Class 2 Laser.

- Exposing eyes to laser radiation can result in severe and permanent eye injuries. NEVER look directly into the laser beam emitted by this instrument.
- DO NOT use the instrument if it appears to be damaged.
- DO NOT modify the instrument in any way, as to do so could result in emission of hazardous laser radiation that could result in severe eye injuries.
- DO NOT use optical equipment such as lenses, prisms, optical scopes, etc. to transmit, retransmit, or view the laser beam as this could result in severe eye injuries.
- This product should not be used by untrained operators or operators who have not read and fully understood the instructions.
- This product should not be used in any location that could result in somebody looking at or having their eyes inadvertently irradiated by the laser beam as this could result in severe eye injuries.
- The instrument should be powered off following use to minimize the risks of inadvertently exposure to hazardous laser radiation that could result in severe eye injuries.
- DO NOT remove warning labels from this instrument as this could result in serious personal injury and increases the risk of exposure to hazardous laser irradiation.
- Risk of fire and burns. DO NOT open, crush, heat above specified maximum temperature or incinerate. Prolonged exposure to direct sunlight can result in elevated temperatures.
- DO NOT immerse in water or other liquids.
- Properly seal the charging port cover to achieve specified water & foreign object ingress protection. Keep seal free of dirt, oil, sand, or other material that interferes with proper sealing. Failure to do so can result in risk of fire or electric shock.
- DO NOT open the charging port cover if wet or in a wet environment. Thoroughly dry the unit and the seal around water-resistant cover completely before opening water resistant cover.
- DO NOT subject to excessive vibration, impacts, or drops greater than 10' (3m) The housing may not show signs of damage, but internal components may have been compromised. It is advisable to replace the unit if any such severe events occur.
- Subjecting battery to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- DO NOT attempt to repair the product or charging cable. There are no user-serviceable parts.

SYMBOLS

- ⚠ Warning or Caution
- 🚫 DO NOT stare into beam or view directly with optical instruments
- ⚡ Laser Radiation
- ⚡ Risk of Electrical Shock
- 📖 Read Instructions
- ♻ WEEE - Electronics disposal
- ➡ Direct Current (DC)

CE Conformité Européenne: Conforms with European Economic Area directives

FEATURE DETAILS (FIG.A)

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 LED | 7 Flashlight Power Button |
| 2 Twist Focus Bezel | 8 Handle |
| 3 Laser Aperture | 9 Pocket Clip |
| 4 Battery Status Indicator | 10 Lanyard Hole |
| 5 Charging Port/Cover | 11 Magnet |
| 6 Laser Power Button | 12 USB-C Charging Cable |

OPERATING INSTRUCTIONS

CHARGING BATTERY

Connect the included USB-C Charging Cable (12) to the USB Charging Port (5), and the other end into USB port or AC adapter (not included). USB adapter/power supply should not exceed the charging voltage specified in the GENERAL SPECIFICATIONS section. Normal charging time is approximately 6.5 hours.

NOTE: While charging, flashlight functionality will be disabled.

BATTERY STATUS INDICATOR

CHARGING STATUS	
Indicator Status	% Charged
☐ Solid green	100%
⏮ Blinking green	25% to 99%
⏮ Blinking red	1% to 24%
☐ Not illuminated	Not charging

CHARGE REMAINING	
Indicator Status	Remaining Charge
☐ Solid green	25% to 100%
☐ Solid red	10% to 24%
⏮ Blinking red	1% to 9%
☐ Not illuminated	0%

FLASHLIGHT ON/OFF

- Press the Flashlight Power Button (7) to power on the flashlight. **NOTE:** The unit will power on in HIGH mode by default.
- Press the Flashlight Power Button (7) again within 5 seconds to change to LOW mode.
- To power off, press the Flashlight Power Button (7) more than 5 seconds after powering on or changing modes.

LASER ON/OFF

- Press and hold the Laser Power Button (6) to activate the laser pointer. Release to deactivate the laser.

⚠ WARNING: LASER RADIATION. DO NOT do any of the following, as severe and permanent eye damage could result:

- DO NOT direct laser beam into eyes.
- DO NOT stare into the beam.
- DO NOT view directly with optical instruments.

ADJUSTING FLASHLIGHT BEAM

NOTE: Point flashlight away from eyes while adjusting beam.

- To focus the beam, rotate the Twist Focus Bezel (2) clockwise.
- To widen the beam, rotate the Twist Focus Bezel (2) counterclockwise.

OPERATING INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING

56040 will not charge if:

- the cable is not properly connected to charger output or battery input. **Check connection.**
- the charging cable is damaged. **Replace with equivalent cable.**
- the charging port or device is not able to supply the minimum voltage and current for charging. **Connect to appropriate charging source.**
- the connector on the charger or battery is damaged. **Replace charger.**

MAINTENANCE

CLEANING: Disconnect the device from all power sources and devices prior to cleaning. Use clean, dry, soft, lint-free cloth to wipe down the entire unit. DO NOT use abrasive cleaners or solvents.

STORAGE: If storing for more than 1 month, charge completely before storage, and recharge approximately every 3 months to avoid full discharge. Store in cool temperatures, mild humidity, and away from direct sunlight (See GENERAL SPECIFICATIONS). Leaving the unit in a vehicle or other confined spaces in extreme hot temperatures can lead to decrease in service life, overheating, or fire. Extreme cold temperatures below the specified storage range can also harm performance and service life. Keep away from corrosive chemicals and gases. After taking out of storage, inspect visually to make sure device and all accessories look satisfactory. Allow unit to return to ambient conditions before recharging or charging other devices.

RECHARGING: Recharge as needed. There are no pre-designated intervals at which to recharge as long as you are using the unit regularly. Avoid discharging completely on a regular basis, as this can impact overall life. Regularly inspect ports and charging cable for any debris, dirt, damage, and corrosion. DO NOT attempt to repair. Replace device and/or cable as needed.

WARRANTY

www.kleintools.com/warranty

DISPOSAL / RECYCLE

 Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. See www.epa.gov/recycle for additional information.

FCC AND IC COMPLIANCE

See this product's page at www.kleintools.com for FCC compliance information.
Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

CUSTOMER SERVICE



KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800 553 4676
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

INSTRUCTIONS

Rechargeable Focus Flashlight with Laser



FIG. A



CONTENIDO		
- Linterna con enfoque recargable y puntero láser rojo 56040 - Cable de carga USB-C de 15' (38 cm) - Este manual de instrucciones		
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Láser: Clase 2, 630 a 650 nm, Potencia máx. ≤1 mW Batería: 18650 iones de litio, 2600 mAh (9.36 Wh) Altitud de funcionamiento y almacenamiento: 6562' (2000 m) Temperatura de funcionamiento: -4 a 95 °F (-20 a 35 °C) Temperatura de carga: 32 a 113 °F (0 a 45 °C) Temperatura de almacenamiento: -4° a 113°F (-20°a -45°C) Humedad de almacenamiento: <75 % de humedad relativa Humedad relativa: <85 %, sin condensación Especificaciones del modo de iluminación:		
MODOS	LÚMENES	HORAS*
Modo de rango alto	400	6
Modo de rango bajo	125	12

**NOTA: Los tiempos de funcionamiento mostrados se obtienen a partir de la carga completa de la batería y del uso continuo. El encendido y apagado frecuente resultará en la descarga de la batería y un menor tiempo de funcionamiento.*

- Tiempo de carga:** carga completa en 6,5 horas
- Vida útil de almacenamiento:** carga cada 3 meses
- Vida útil esperada:** hasta 500 ciclos normales de carga (dependiendo del uso y el cuidado)
- Requisitos de carga:** 5 V CD, 10,65 A máximo
- Dimensiones (retraído):** 5,98" x 1,57" x 0,96" (152 x 40 x 24 mm)
- Peso:** 5,33 oz (151 g)
- Protección ante caídas:** 9,8' (3 m)
- Grado de protección IP:** IP54
- Normas:** CE, REACH, ROHS, DOE/CEC, NRCAN, IEC/EN 60825-1: 2014/A11:2021, EN 50689:2021. Cumple con las normas 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto en lo referente a la conformidad con IEC60825-1 ED. 3, como se describe en el aviso sobre láser n.º 56 del 8 de mayo de 2019.

Especificaciones sujetas a cambios

ADVERTENCIAS

Para garantizar el funcionamiento y servicio seguros del instrumento, siga estas instrucciones. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones personales graves, incendio o choques eléctricos. Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

⚠ ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER. NO MIRE EL HAZ DE LUZ. Láser Clase 2.

- Exponer la vista a la radiación láser puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles. NUNCA mire directamente el haz del láser que emite el instrumento.
- Exponer la vista a la radiación láser puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles. NUNCA mire directamente el haz del láser que emite el instrumento.
- NO utilice el instrumento si en apariencia está dañado.
- NO modifique el producto de ninguna manera, ya que esto puede provocar la emisión de radiación láser peligrosa que, a su vez, puede ocasionar lesiones oculares graves.
- NO utilice equipos ópticos como lentes, prismas, telescopios ópticos, etc. para transmitir, retransmitir o ver el haz del láser, dado que esto puede ocasionar lesiones oculares graves.
- No deben usar este producto operadores sin capacitación o que no hayan leído ni comprendido completamente las instrucciones.
- Este producto no se debe utilizar en sitios donde alguien pueda mirar el haz del láser o donde los ojos queden expuestos accidentalmente a la radiación del haz del láser, dado que esto puede ocasionar lesiones oculares graves.
- Apague el instrumento después de utilizarlo para minimizar los riesgos de una exposición accidental a la radiación láser peligrosa que podría provocar lesiones oculares graves.
- NO quite las etiquetas de advertencia del instrumento ya que esto puede dar lugar a lesiones personales graves y aumentar el riesgo de exposición a radiación láser peligrosa.
- Riesgo de incendio y quemaduras. NO lo abra, aplaste, caliente a más de la temperatura máxima especificada, ni lo incinere. La exposición prolongada a la luz solar directa puede provocar temperaturas elevadas.
- NO lo sumerja en agua u otros líquidos.
- Selle correctamente la cubierta del puerto de carga para lograr la protección especificada contra el ingreso de agua y objetos extraños. Procure que el sello no contenga suciedad, aceite, arena u otros materiales que afecten un sellado adecuado. De lo contrario, puede provocar riesgo de incendio o choque eléctrico.
- NO abra la cubierta del puerto de carga si está húmeda o si está en un ambiente húmedo. Seque cuidadosamente la unidad y el sello alrededor de la cubierta resistente al agua antes de abrir la cubierta resistente al agua.
- NO lo someta a vibraciones excesivas, impactos o caídas mayores que 10' (3 m). Es posible que la carcasa no muestre señales de daño, pero los componentes internos podrían estar comprometidos. Se recomienda reemplazar la unidad si sufre alguno de estos eventos de gravedad.
- Someter la batería a una presión de aire extremadamente baja podría provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- NO intente reparar el producto ni el cable de carga. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.

SÍMBOLOS

- Advertencia o precaución**
- Evite exponer sus ojos directamente**
- Radiación láser**
- Riesgo de choque eléctrico**
- Lea las instrucciones**
- WEEE - Eliminación de electrónicos**
- Corriente directa (CD)**
- Conformité Européenne:** Cumple con las normas del Espacio Económico Europeo

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS (FIG. A)

1 LED	8 Mango
2 Corona con enfoque giratorio	9 Clip de bolsillo
3 Apertura del Láser	10 Orificio para cuerda
4 Indicador de estado de la batería	11 Imán
5 Cubierta/Puerto de carga	12 Cable de carga USB-C
6 Botón de encendido del láser	
7 Botón de encendido de la linterna	

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CARGAR LA BATERÍA

Conecte el cable de carga USB-C (12) incluido al puerto de carga USB-C (5), y el otro extremo a un puerto USB o a un adaptador de CA (no incluido). La fuente de alimentación/el adaptador USB no debe superar el voltaje de carga especificado en la sección ESPECIFICACIONES GENERALES. El tiempo de carga normal es de aproximadamente 6,5 horas.

NOTA: Mientras se carga la batería, se desactivará la función de linterna.

INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA

ESTADO DE CARGA	
Estado del indicador	Porcentaje de carga
Verde fijo	100 %
Verde intermitente	25 % a 99 %
Rojo intermitente	1 % a 24 %
Apagado	No carga

CARGA RESTANTE

Estado del indicador	Carga restante
Verde fijo	25 % a 100 %
Rojo fijo	10 % a 24 %
Rojo intermitente	1 % a 9 %
Apagado	0 %

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LINTERNA

- Presione el botón de encendido de la linterna (7) para encenderla. **NOTA:** La unidad se encenderá en modo ALTO de forma predeterminada.
- Presione el botón de encendido de la linterna (7) nuevamente antes de 5 segundos para cambiar al modo BAJO.
- Para apagarla, presione el botón de encendido de la linterna (7) transcurridos 5 segundos después de encenderla o de cambiar de modo.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL LÁSER

- Mantenga presionado el botón de encendido del láser para activar el puntero láser. Suelte el botón para desactivar el láser.

⚠ ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER. NO realice ninguna de las siguientes acciones, puesto que pueden ocasionarle lesiones oculares graves e irreversibles:

- NO dirija el haz del láser directamente a los ojos.
- NO mire el haz de luz.
- NO mire directamente el haz con instrumentos ópticos.

AJUSTE DEL HAZ DE LUZ DE LA LINTERNA

NOTA: Mientras ajusta el haz de luz, apunte la linterna en dirección opuesta a los ojos.

- Para enfocar el haz de luz, gire la corona con enfoque giratorio (2) en sentido a las agujas del reloj.
- Para ampliar el haz de luz, gire la corona con enfoque giratorio (2) en sentido contrario a las agujas del reloj.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La 56040 no se recargará si:

- El cable no está conectado adecuadamente a la salida del cargador o a la entrada de la batería. Revise la conexión.
- El cable de carga está dañado. Reemplácelo con un cable similar.
- El dispositivo o puerto de carga no puede proporcionar la corriente y el voltaje mínimos para cargar. Conecte a una fuente de carga adecuada.
- El conector en el cargador o la batería está dañado. Reemplace el cargador.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA: Desconecte el dispositivo de todas las fuentes de energía y de otros dispositivos antes de limpiarlo. Utilice un paño limpio, seco y suave que no deje pelusas para limpiar toda la unidad. NO utilice solventes ni limpiadores abrasivos.

ALMACENAMIENTO: Si la almacena por más de 1 mes, cárguela completamente antes de almacenarla, y recárguela aproximadamente cada 3 meses para evitar que se descargue completamente. Almacénela en un ambiente fresco, con humedad leve, y lejos de la luz solar directa (ver ESPECIFICACIONES GENERALES). Si deja la unidad en un vehículo o en otros espacios reducidos bajo temperaturas extremadamente altas, se puede reducir su vida útil, provocar sobrecalentamiento o un incendio. Las temperaturas extremadamente frías, por debajo del rango de almacenamiento especificado también pueden afectar el rendimiento y la vida útil de la batería. Manténgala alejada de gases y sustancias químicas corrosivas. Después de retirarla del almacenamiento, inspeccione visualmente el dispositivo para asegurarse de que su apariencia y la de todos sus accesorios es correcta. Permita que la unidad regrese a condiciones de ambiente antes de recargarla o cargar otros dispositivos.

RECARGA: Recárguela según sea necesario. No hay intervalos predeterminados según los cuales se deba recargar, siempre y cuando use la unidad regularmente. Evite descargarlo completamente de manera regular, ya que esto puede afectar su vida útil general. Inspeccione regularmente los puertos y el cable de carga, verificando que no tengan residuos, suciedad, daños y corrosión. NO intente repararlo. Reemplace el dispositivo y/o cable, según sea necesario.

GARANTÍA

www.kleintools.com/warranty

ELIMINACIÓN / RECICLAJE

No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. Visite www.epa.gov/recycle para obtener más información.

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA FCC/IC

Puede leer la información sobre la normativa FCC para este producto en www.kleintools.com. ICES-003 (B)/NMB-003 (B) de Canadá

SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800 553 4676
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

KLEIN TOOLS


56040

INSTRUCCIONES


Linterna con enfoque recargable y láser



FIG. A



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



CONTENU

- Lampe de poche rechargeable 56040 avec pointeur laser rouge et mécanisme de mise au point
- Câble de recharge USB-C de 38 cm (15 po)
- Ce manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Laser** : Classe 2, 630 à 650 nm, puissance maximale ≤ 1 mW
- Batterie** : 18650 lithium-ion, 2600 mAh, 9,36 Wh)
- Altitude de fonctionnement ou d'entreposage** : 2000 m (6562 pi)
- Température d'utilisation** : -20 °C à 35 °C (-4 °F à 95 °F)
- Température de recharge** : 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
- Température d'entreposage** : -20 °a -45 °C (-4° a 113°F)
- Taux d'humidité pour le rangement** : < 75 % d'humidité relative
- Humidité relative** : < 85 % sans condensation
- Caractéristiques du mode d'éclairage :

MODE	LUMENS	HEURES*
Élevé	400	6
Faible	125	12

**REMARQUE : L'autonomie indiquée est basée sur une batterie entièrement chargée et une utilisation continue. La mise en marche et l'arrêt fréquents entraînent une décharge de la batterie et une réduction de l'autonomie.*

- Temps de recharge** : Recharge complète en 6,5 heures
- Durée de stockage** : Recharger tous les 3 mois
- Durée de vie** : Jusqu'à 500 cycles de recharge courants (selon l'entretien et l'utilisation)
- Exigences de recharge** : 5 V c.c., 0,65 A maximum
- Dimensions (lorsque rétractée)** : 152 x 40 x 24 mm (5,98 x 1,57 x 0,96 po)
- Poids** : 151 g (5,33 oz)
- Protection contre les chutes** : 3 m (9,8 pi)
- Cote de protection contre les infiltrations** : IP54
- Normes** : CE, REACH, ROHS, DOE/CEC, NRCAN, IEC/EN 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021. Conforme aux normes 1040,10 et 1040,11 du Titre 21 du CFR, exception faite de la norme EN60825-1 (3e édition), conformément au document « Laser Notice No. 56 » daté du 8 mai 2019.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

AVERTISSEMENTS

Pour garantir une utilisation et un entretien sécuritaires de votre appareil, suivez ces consignes. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner de sérieux risques de blessures, d'incendie ou de choc électrique. Conservez ces instructions à des fins de référence.

AVERTISSEMENT : RADIATION LASER. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU. Laser de classe 2.

- Faire entrer la radiation laser en contact avec l'œil peut causer des blessures graves et permanentes aux yeux. NE REGARDEZ JAMAIS directement le faisceau laser émis par cet appareil.
- Faire entrer la radiation laser en contact avec l'œil peut causer des blessures graves et permanentes aux yeux. NE REGARDEZ JAMAIS directement le faisceau laser émis par cet appareil.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil s'il semble endommagé.
- NE MODIFIEZ PAS l'appareil de quelque façon que ce soit. Autrement, vous risquez de lancer l'émission de radiations laser dangereuses provoquant de sérieuses blessures aux yeux.
- N'UTILISEZ PAS de matériel optique tel que des lentilles, des prismes ou même des jumelles dans le but de transmettre, de rétransmettre ou de visionner le faisceau laser; vous pourriez subir de sérieuses blessures aux yeux.
- Ce produit ne devrait être utilisé que par des opérateurs qualifiés ou par ceux ayant bien lu et compris les directives.
- Ce produit ne devrait pas être utilisé dans un emplacement où quelqu'un pourrait regarder dans l'appareil par accident ou encore où les faisceaux laser peuvent entrer en contact avec des yeux par inadvertance. Dans les deux cas, cela pourrait provoquer des blessures sérieuses aux yeux.
- Après utilisation, l'appareil devrait être éteint pour éliminer les risques d'exposition aux radiations laser dangereuses pouvant causer de graves blessures aux yeux.
- NE RETIREZ PAS les étiquettes de mise en garde sur l'appareil; cela pourrait augmenter le risque de subir des blessures sérieuses et le risque d'exposition aux radiations laser dangereuses.
- Risque d'incendie et de brûlures. N'OUVREZ PAS ce produit, ne l'écrasez pas, ne le chauffez pas à plus de la température maximale indiquée et ne le brûlez pas. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut entraîner des températures élevées.
- N'IMMERGEZ PAS ce produit dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Scellez adéquatement le couvercle du port de recharge pour garantir la protection prévue contre les infiltrations d'eau et de corps étrangers. Retirez du joint les saletés, l'huile, le sable ou tout autre matériau qui pourrait nuire à l'étanchéité du couvercle. Autrement, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'OUVREZ PAS le couvercle du port de recharge s'il est mouillé ou si vous vous trouvez dans un environnement humide. Laissez sécher complètement l'appareil ainsi que le joint entourant le couvercle étanche avant d'ouvrir ce dernier.
- N'EXPOSEZ PAS le produit à des vibrations, à des chocs ou à des chutes de plus de 3 m (10 pi). Le boîtier pourrait sembler intact même si les composants internes sont endommagés. Il est recommandé de remplacer l'appareil s'il est soumis à de telles conditions.
- Soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- NE TENTEZ PAS de réparer le produit ni le câble de recharge. Ils ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur.

SYMBOLES

-  **Avertissement ou mise en garde**
-  **Éviter tout contact direct avec les yeux**
-  **Radiation laser**
-  **Risque de choc électrique**
-  **Lire les instructions**
-  **DEEE - mise au rebut de la électronique**
-  **Courant continu (c.c.)**
-  **Conformité Européenne**: Conforme aux directives de l'Espace économique européen

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)

- DEL
- Molette de mise au point
- Ouverture du Laser
- Indicateur d'état de la batterie
- Couvercle du Port de Recharge
- Bouton de marche/arrêt du laser
- Bouton de marche/arrêt de la lampe de poche
- Manche
- Agrafe pour poche
- Trou pour dragonne
- Aimant
- Câble de recharge USB

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RECHARGE DE LA BATTERIE
Branchez l'une des extrémités du câble de recharge USB-C fourni (12) au port de recharge USB (5), puis l'autre extrémité à un port USB ou à un adaptateur c.a. (non compris). L'adaptateur USB ou le bloc d'alimentation ne doit pas excéder la tension de recharge indiquée (voir la section CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES). Le temps de charge normal est d'environ 6,5 heures.

REMARQUE : Pendant la recharge, les fonctions de la lampe de poche sont désactivées.

INDICATEUR D'ÉTAT DE LA BATTERIE

ÉTAT DE LA RECHARGE	
État de l'indicateur	% de charge
 Vert continu	100 %
 Vert clignotant	25 à 99 %
 Rouge clignotant	1 à 24 %
 Voyant non allumé	Aucune recharge

CHARGE RESTANTE	
État de l'indicateur	Charge restante
 Vert continu	25 à 100 %
 Rouge continu	10 à 24 %
 Rouge clignotant	1 à 9 %
 Voyant non allumé	0 %

MARCHE/ARRÊT DE LA LAMPE DE POCHÉ

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la lampe de poche (7) pour allumer la lampe de poche.
REMARQUE : T Par défaut, l'appareil s'allume en mode ÉLEVÉ.
- Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt de la lampe de poche (7) dans les 5 secondes pour passer en mode FAIBLE.
- Pour éteindre la lampe, appuyez sur le bouton marche/arrêt de la lampe de poche (7) plus de 5 secondes après l'allumage ou le changement de mode.

MARCHE/ARRÊT DU POINTEUR LASER

- Appuyez sur le bouton de mise en marche du laser et maintenez-le enfoncé pour activer le pointeur laser. Relâchez le bouton pour désactiver le pointeur laser.
- AVERTISSEMENT : RADIATION LASER.**
N'effectuez AUCUNE des actions qui suivent, car des dommages graves et permanents à la vue pourraient survenir :
 - NE dirigez PAS le faisceau laser directement dans les yeux.
 - NE regardez PAS directement le faisceau.
 - NE regardez PAS directement le faisceau avec des appareils optiques.

RÉGLAGE DU FAISCEAU DE LA LAMPE DE POCHÉ
REMARQUE : Dirigez la lampe de poche loin des yeux pendant le réglage du faisceau.

- Pour concentrer le faisceau, tournez la molette de mise au poin (2) dans le sens horaire.
- Pour élargir le faisceau, tournez la molette de mise au point (2) dans le sens antihoraire.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

DÉPANNAGE
La lampe 56040 ne peut PAS se recharger dans les cas suivants :

- Le câble n'est pas correctement branché au port de sortie du chargeur ou au port d'entrée de la batterie. Vérifiez le branchement.
- Le câble de recharge est endommagé. Remplacez-le par un câble équivalent.
- Le port ou l'appareil de recharge n'est pas en mesure de fournir la tension et le courant minimaux nécessaires pour la recharge. Branchez le chargeur à une source de recharge appropriée.
- Le connecteur du chargeur ou de la batterie est endommagé. Remplacez le chargeur.

ENTRETIEN

NETTOYAGE : Débranchez l'appareil de toutes les sources d'alimentation et de tout autre appareil avant de procéder au nettoyage. Utilisez un linge propre, sec et non pelucheux pour essuyer tout l'appareil. N'utilisez PAS de nettoyant abrasif ni de solvant.

RANGEMENT : Si l'appareil doit être entreposé pour plus d'un mois, rechargez-le complètement avant de le ranger et refaites-le environ aux trois mois pour éviter une décharge complète. Rangez-le au frais et au sec, loin de la lumière directe du soleil (consultez la section CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES). Laisser l'appareil dans un véhicule ou un autre espace clos soumis à des chaleurs extrêmes risque d'écourter sa durée de vie, de le faire surchauffer ou de causer un incendie. Les températures froides inférieures à la plage recommandée pour l'entreposage peuvent également écourter la durée de vie de l'appareil et nuire à son rendement. Gardez l'appareil éloigné des produits chimiques et des gaz corrosifs. Après avoir entreposé l'appareil, inspectez visuellement la lampe et ses accessoires pour vous assurer qu'ils sont dans un état acceptable. Laissez l'appareil reprendre la température ambiante avant de le recharger ou de l'utiliser pour recharger d'autres appareils.

RECHARGE : Rechargez au besoin. Il n'y a aucune intervalle idéale établie pour recharger l'appareil, pourvu qu'il soit utilisé fréquemment. Évitez de trop souvent décharger complètement l'appareil : vous risqueriez d'écourter sa durée de vie. Inspectez régulièrement les ports et le câble de recharge pour déceler la présence de débris, de saleté, de dommages et de corrosion. N'essayez PAS de réparer cet appareil. Remplacez le câble ou l'appareil lorsque nécessaire.

GARANTIE

www.kleintools.com/warranty

MISE AU REBUT/RECYCLAGE



Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez les site www.epa.gov/recycle.

CONFORMITÉ FCC ET IC

Consultez la page de ce produit à l'adresse www.kleintools.com pour obtenir des renseignements sur la conformité à la Federal Communications Commission (FCC). Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800 553 4676
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

INSTRUCTIONS

Lampe de poche rechargeable avec laser et mécanisme de mise au point

FIG. A