

ENGLISH

GENERAL SPECIFICATIONS

- Maximum Weight: 350lbs (158.7kg)

Specifications subject to change.

WARNINGS

Read, understand, and follow these instructions to ensure safe operation. Keep work area clean and well-lit and use proper PPE. Failure to observe these warnings and instructions may result in serious bodily injury or death. Retain these instructions for future reference.


- ALWAYS wear approved personal protective equipment.
- ALWAYS use on a level surface, center load on the foot plate and brace material.
- NEVER put your body or objects under the lifted load.
- DO NOT exceed the maximum weight rating of 350lbs (158.7kg).
- DO NOT activate the full release under load.
- DO NOT leave lifted load unattended.
- Keep children and pets away from work area.
- Use only on dry, flat, hard, level surfaces that can support the load. Verify that the base has solid contact with ground and that the jack does not rock or slide.

SYMBOLS ON PRODUCT

- Warning or Caution
- Wear approved eye protection
- Maximum weight rating
- Read instructions

FEATURE DETAILS (FIG. A)

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1 Lifting Lever | 6 Base |
| 2 Hand Grip | 7 Body |
| 3 Lowering / Release Lever | 8 Warning Label |
| 4 Lifting Bar | 9 6mm Hex Key |
| 5 Lifting Foot | |



OPERATING INSTRUCTIONS

POSITIONING FOR LIFTING (FIG. B)

With NO LOAD on the Lifting Foot, flip the Lowering / Release Lever up into the full-release position, then press straight downward. Move the Lifting Foot into the desired position (up or down), then release the Lowering / Release Lever. The lever will automatically return to the default / load position. **DO NOT activate full release while jack is under load.**

LIFTING (FIG. C)

- Using hand:** Squeeze the Lifting Lever and Hand Grip.
- Using foot:** Ensure you have good balance and step down on the Lifting Lever.

LOWERING (FIG. D)

For precision lowering, with the Lowering / Release Lever in the default/load position, press down on the lever for controlled lowering of the load.

FULL-RELEASE (FIG. B)

With NO LOAD on the Lifting Foot, flip the Lowering / Release Lever upward into the full-release position, then press downward. After lowering, release the lever to automatically return it to the default / load position. **DO NOT activate full release while jack is under load.**

USING JACK AS A CLAMP (FIG. E)

- Remove the socket head screw holding the Base to the Lifting bar with the included 6mm Hex Key.
- Remove the Base from the Lifting Bar.
- Flip the base over and place it on the top of the Lifting Bar, ensuring it is facing the proper direction.
- Secure with socket head screw, ensuring it is snug.

MAINTENANCE

Continuous satisfactory operation of the jack is contingent upon proper care, lubrication, and regular cleaning.

INSPECTION

Inspect the tool before each use. Ensure all screws are tightened, and the product operates as intended.

CLEANING

- Use cloth dampened only with water and mild soap.
- NEVER immerse any part of the tool into a liquid or let any liquid get inside the jack.
- Never use solvents or other harsh chemicals on the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts.

LUBRICATION (FIG. F)

It is recommended that you lubricate the jack for optimal lifting performance.

NOTE: Use high-quality multi-purpose mineral oil (not included) for proper lubrication. NEVER use motor oil, waste oil, very thick oil, water displacing oil, or penetrating oils (i.e., WD40®, Liquid Wrench®, etc.). This may damage the jack or cause it to work improperly.

WD-40® is a registered trademark of WD-40 Manufacturing Company. Liquid Wrench® is a registered trademark of B'laster LLC.

⚠ Excessive lubrication can cause a loss of friction under load and result in serious personal injury and/or property damage.

- Apply a few drops of mineral oil to the top and bottom of the body at the Lifting Bar, and below the Lifting Lever to the metal plates inside.
- Spread the mineral oil by sliding the Jack Body up and down the Lifting Bar using the full-release function.
- Remove the excess mineral oil from Lifting Bar and Jack Body with a clean rag.

STORAGE

Store in a dry, secure place where it cannot be damaged.


WARRANTY

www.kleintools.com/warranty

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com www.kleintools.com



ESPECIFICACIONES GENERALES

• **Peso máximo:** 350 lb (158,7 kg)

Especificaciones sujetas a cambios.

⚠ ADVERTENCIAS

Lea, comprenda y siga estas instrucciones para garantizar un funcionamiento seguro. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada, y utilice el PPE adecuado. No cumplir estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales graves o incluso la muerte. Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

- SIEMPRE use equipos de protección personal aprobados.
- SIEMPRE úselo en superficies niveladas, centre la carga en la placa base y apuntale el material.
- NUNCA coloque su cuerpo u objetos debajo de la carga elevada.
- NO exceda la capacidad de carga máxima de 350 lb (158,7 kg).
- NO active la "Liberación total" con carga.
- NO deje la carga elevada sin supervisión.
- Mantenga a los niños y las mascotas lejos del área de trabajo.
- Úselo únicamente sobre superficies secas, planas, resistentes y niveladas que puedan soportar la carga. Verifique que la base tenga contacto sólido con el suelo y que el gato no se balancee ni se deslice.

SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO



Advertencia o precaución



Use protección para los ojos aprobada




Clasificación de peso máximo



Lea las instrucciones

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS (FIG. A)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1 Palanca de elevación | 6 Base |
| 2 Agarre manual | 7 Cuerpo |
| 3 Palanca de descenso/liberación | 8 Etiqueta de advertencia |
| 4 Barra de elevación | 9 Llave hexagonal de 6 mm |
| 5 Pie de elevación | |



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

POSICIONAMIENTO PARA ELEVACIÓN (FIG. B)

SIN CARGA en el pie de elevación, mueva la palanca de descenso/liberación hasta la posición de liberación total, y luego presione directamente hacia abajo. Mueva el pie de elevación a la posición deseada (arriba o abajo) y luego libere la palanca de descenso/liberación. La palanca regresará automáticamente a la posición predeterminada/de carga. **NO active la "Liberación total" si el gato tiene carga.**

ELEVACIÓN (FIG. C)

- **Usando la mano:** Aprete la palanca de elevación y el agarre manual.
- **Usando el pie:** Asegúrese de tener buen equilibrio y pise la palanca de elevación.

DESCENSO (FIG. D)







Para un descenso preciso, con la palanca de descenso/liberación en la posición predeterminada/de carga, presione la palanca para hacer descender controladamente la carga.

LIBERACIÓN TOTAL (FIG. B)

SIN CARGA en el pie de elevación, mueva la palanca de descenso/liberación hacia arriba hasta la posición de liberación total, y luego presione hacia abajo. Después del descenso, suelte la palanca para que regrese automáticamente a la posición predeterminada/de carga. **NO active la "Liberación total" si el gato tiene carga.**

USAR EL GATO COMO UNAS PINZAS (FIG. E)

1. Retire el tornillo de cabeza hueca que une la base con la barra de elevación usando la llave hexagonal de 6 mm incluida.
2. Retire la base de la barra de elevación.
3. Dele la vuelta a la base y colóquela en la parte superior de la barra de elevación, asegurándose de orientarla en la dirección correcta.
4. Fíjela con el tornillo de cabeza hueca, y asegúrese de que esté ajustada.



El funcionamiento continuo y satisfactorio del gato depende del mantenimiento, lubricación y limpieza frecuentes y adecuados.

INSPECCIÓN

Inspeccione la herramienta antes de cada uso. Asegúrese de que todos los tornillos estén ajustados y de que el producto funcione como está previsto.

LIMPIEZA

- Use un paño humedecido solo con agua y jabón suave.
- NUNCA sumerja ninguna parte de la herramienta en líquido, ni permita que el líquido entre en el gato.
- Nunca use solventes ni otras sustancias químicas agresivas en las partes no metálicas de la herramienta. Estas sustancias químicas podrían debilitar los materiales usados en estas partes.

LUBRICACIÓN (FIG. F)

Se recomienda que lubrique el martillo para un rendimiento óptimo de elevación.

NOTA: Utilice aceite mineral multiuso de alta calidad (no incluido) para una lubricación adecuada. NUNCA use aceite para motor, aceite residual, aceite muy espeso, aceite hidrófugo ni aceites penetrantes (es decir, WD40®, Liquid Wrench®, etc.). Esto podría dañar el gato o hacer que funcione incorrectamente.

WD-40® es una marca registrada de WD-40 Manufacturing Company.
Liquid Wrench® es una marca registrada de B'laster LLC.

⚠ Una lubricación en exceso puede causar la pérdida de la fricción bajo carga y resultar en lesiones personales graves y/o daños materiales.

- Aplique unas cuantas gotas de aceite mineral a la parte superior e inferior del cuerpo de la barra de elevación, así como a las placas de metal internas debajo de la palanca de elevación.
- Para distribuir el aceite mineral, deslice el cuerpo del gato hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la barra de elevación usando la función de liberación total.
- Retire con un paño limpio el exceso de aceite mineral de la barra de elevación y el cuerpo del gato.

ALMACENAMIENTO

Almacénelo en un lugar seco y seguro donde no pueda sufrir daños.

GARANTÍA

www.kleintools.com/warranty

SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com www.kleintools.com

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Poids maximal : 158,7 kg (350 lb)

Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.

AVERTISSEMENTS

Veillez lire, comprendre et suivre ces instructions afin de garantir une utilisation sécuritaire. Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée et utilisez l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié. Le non-respect des avertissements et des instructions risque d'entraîner des blessures corporelles graves ou la mort. Conservez ces instructions à des fins de référence.



- Portez TOUJOURS des équipements de protection personnelle approuvés.
- Assurez-vous de TOUJOURS utiliser ce produit sur une surface plane, centrer la charge sur la plaque d'assise et renforcer le matériel.
- Ne placez JAMAIS votre corps ou des objets sous la charge soulevée.
- NE DÉPASSEZ PAS la capacité maximale de 158,7 kg (350 lb).
- N'APPUYEZ PAS sur le bouton de déverrouillage complet lorsque le cric est sous charge.
- NE LAISSEZ PAS de charge soulevée sans surveillance.
- Éloignez les enfants et les animaux domestiques de la zone de travail.
- Utilisez seulement le produit sur des surfaces sèches, planes, dures et au niveau, qui peuvent soutenir la charge. Vérifiez que la base est bien en contact avec le sol et que le cric ne bascule pas ou ne glisse pas.

SYMBOLES SUR LE PRODUIT

- Avertissement ou mise en garde
- Porter une protection oculaire approuvée
- Poids nominal maximal
- Lire les instructions

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Levier de levage | 6 Base |
| 2 Poignée | 7 Corps |
| 3 Levier d'abaissement et de dégagement | 8 Étiquette d'avertissement |
| 4 Barre de levage | 9 Clé hexagonale de 6 mm |
| 5 Pied de levage | |



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

POSITIONNEMENT POUR LE LEVAGE (FIG. B)

Assurez-vous qu'il n'y a PAS DE CHARGE sur le pied de levage, puis faites basculer le levier d'abaissement et de dégagement vers le haut, en position de déverrouillage complet, et appuyez directement vers le bas. Placez le pied de levage dans la position souhaitée (en le faisant glisser vers le haut ou vers le bas), puis relâchez le levier d'abaissement et de dégagement. Le levier retournera automatiquement à la position de charge (position par défaut). **NE PLACEZ PAS le levier en position de déverrouillage complet lorsque le cric est sous charge.**

LEVAGE (FIG. C)

- À la main : Serrez le levier de levage et la poignée.
- À l'aide du pied : Tenez-vous en équilibre sur un pied et utilisez l'autre pour appuyer sur le levier de levage.

ABAISSEMENT (FIG. D)





Lorsque le levier d'abaissement et de dégagement est en position de charge (position par défaut), appuyez sur le levier pour abaisser la charge de façon précise et contrôlée.

DÉVERROUILLAGE COMPLET (FIG. B)

Assurez-vous qu'il n'y a PAS DE CHARGE sur le pied de levage, puis faites basculer le levier d'abaissement et de dégagement vers le haut, en position de déverrouillage complet, et appuyez vers le bas. Ensuite, relâchez le levier, qui retournera automatiquement à la position de charge (position par défaut). **NE PLACEZ PAS le levier en position de déverrouillage complet lorsque le cric est sous charge.**

UTILISATION DU CRIC COMME PINCE (FIG. E)

- Retirez la vis à tête creuse qui fixe la base à la barre de levage à l'aide de la clé hexagonale de 6 mm fournie.
- Retirez la base de la barre de levage.
- Retournez la base et placez-la sur le dessus de la barre de levage, en vous assurant qu'elle est orientée dans le bon sens.
- Fixez la base à la barre à l'aide de la vis à tête creuse, en vous assurant qu'elle est bien serrée.



ENTRETIEN

Le bon fonctionnement continu du cric dépend d'un entretien adéquat, d'une lubrification appropriée et d'un nettoyage régulier.

INSPECTION

Inspectez l'outil avant chaque utilisation. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que l'appareil fonctionne comme prévu.

NETTOYAGE

- Utilisez un linge imbibé d'eau ou de savon doux seulement.
- N'immergez JAMAIS une pièce de l'outil dans un liquide, et ne laissez AUCUN liquide pénétrer dans l'outil.
- N'utilisez jamais de solvants ou d'autres produits chimiques forts sur les pièces non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques risquent d'affaiblir les matériaux utilisés dans la fabrication de ces pièces.

LUBRIFICATION (FIG. F)

Il est recommandé de lubrifier le cric pour obtenir un rendement de levage optimal.

REMARQUE : Utilisez une huile minérale tout usage de haute qualité (non comprise) pour une lubrification adéquate. N'utilisez JAMAIS d'huile à moteur, d'huile usée, d'huile très épaisse, d'huile hydrophobe ou d'huiles pénétrantes (p. ex., WD-40®, Liquid Wrench®, etc.). Vous pourriez endommager le cric ou nuire à son bon fonctionnement.

WD-40® est une marque déposée de la WD-40 Manufacturing Company.
Liquid Wrench® est une marque déposée de Blaster LLC.

⚠ Une lubrification excessive peut entraîner une perte de friction lorsque le cric est sous charge et causer des blessures graves ou des dommages matériels importants.

- Appliquez quelques gouttes d'huile minérale sur le dessus et le dessous du corps, au niveau de la barre de levage, ainsi que sous le levier de levage, sur les plaques métalliques à l'intérieur.
- Activez la fonction de déverrouillage complet, puis répartissez l'huile minérale en faisant glisser le corps de haut en bas le long de la barre de levage.
- Enlevez l'excès d'huile minérale de la barre de levage et du corps à l'aide d'un chiffon propre.

ENTREPOSAGE

Entreposez ce produit dans un endroit sec et sécuritaire où il ne risque pas d'être endommagé.

GARANTIE

www.kleintools.com/warranty

SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com www.kleintools.com

FIG. F

