

GENERAL SPECIFICATIONS

- Operating Altitude: 6562' (2000m)
- Operating Temperature: 50° to 104°F (10° to 40°C)
- Storage Temperature: -4° to 122°F (-20° to 50°C)
- Relative Humidity: <90% non-condensing
- Moisture Detection Range:
Hardwood: 0% to 33%
Softwood: 0% to 55%
- Drywall: 0% to 100% Relative Humidity
- Building Materials: 0% to 100% Relative Humidity
- Resolution: 0.1%
- Accuracy: Wood: ± 2%
Drywall & Masonry: Relative readings
- Pin Size: 0.38" × Ø0.1" (9.5 × Ø2.5mm)
- Auto-Power Off: After 5 minutes of inactivity (unless disabled)
- Battery Type: 2 × AAA (included)
- Dimensions: 6.42" × 0.99" × 1.19" (163 × 25 × 30mm)
- Weight: 3.0oz (85g) including batteries
- Drop Protection: 6.5' (2m)
- Certifications: CE

Specifications subject to change.

WARNINGS

To ensure safe operation and service of the meter, follow these instructions.

- Read the instructions to ensure safe operation.
- The meter is NOT insulated. Avoid contact with areas where energized conductive elements may be present.
- Always wear approved eye protection.

SYMBOLS ON PRODUCT

- Warning or Caution
- Wear approved eye protection
- Risk of electrical shock
- Read Instructions
- WEEE - Electronics disposal
- Conformité Européenne. Conforms with European Economic Area directives.

CLEANING

Be sure unit is turned off and wipe with a clean, dry lint-free cloth. **Do not use abrasive cleaners or solvents.**

STORAGE

Remove batteries when not in use for a prolonged period of time. Do not expose to high temperatures or humidity. After a period of storage in extreme conditions exceeding the limits mentioned in the General Specifications section, allow instrument to return to normal operating conditions before using.

WARRANTY

www.kleintools.com/warranty

FCC & IC COMPLIANCE

See this product's page at www.kleintools.com for FCC compliance information.

Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

DISPOSAL / RECYCLE

Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. See www.epa.gov/recycle for additional information.

FEATURE DETAILS

METER (FIG. A)

- Pin Cap
- Calibration Holes
- Pins
- LCD
- Power / HOLD Button
- Worklight / MODE Button
- Pocket Clip
- Battery Cap
- 2 × AAA Batteries (included)
- Cap Lanyard Attachment Loop
- Tester Lanyard Attachment Loop
- Lanyard (included)

LCD (FIG. B)

- A APO Indicator
- B Modes
- C Battery Status Indicator
- D Moisture Measurement (%)
- E Hold Indicator

NOTE: No user-serviceable internal components.

OPERATING INSTRUCTIONS

SEE OTHER SIDE

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Altitud de funcionamiento: 6562' (2000 m)
- Temperatura de funcionamiento: 50 a 104 °F (10 a 40 °C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 a 122 °F (-20 a 50 °C)
- Humedad relativa: <90 %, sin condensación
- Rango de detección de humedad:
Madera dura: 0 % al 33 %
Madera blanda: 0 % al 55 %
- Placa de yeso: 0 % al 100 % de humedad relativa
- Materiales de construcción: 0 % al 100 % de humedad relativa
- Resolución: 0,1 %
- Precisión: Madera: ± 2 %
Placa de yeso y concreto: Lecturas relativas
- Tamaño de las clavijas: 0,38" × Ø0,1" (9,5 × Ø2,5 mm)
- Función de apagado automático: Después de 5 minutos de inactividad (a menos que esté desactivada)
- Tipo de batería: 2 AAA (incluidas)
- Dimensiones: 6,42" × 0,99" × 1,19" (163 × 25 × 30 mm)
- Peso: 3,0 oz (85 g) incluidas las baterías
- Protección ante caídas: 6,5' (2 m)
- Certificaciones: CE

Especificaciones sujetas a cambios.

ADVERTENCIAS

Para garantizar un funcionamiento y servicio seguros del medidor, siga estas instrucciones.

- Lea las instrucciones para garantizar un funcionamiento seguro.
- El medidor NO posee aislamiento. Evite el contacto con áreas donde pueda haber elementos conductores energizados.
- Siempre debe usar protección para los ojos aprobada.

SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO

- Advertencia o precaución
- Use protección para los ojos aprobada
- Riesgo de choque eléctrico
- Lea las instrucciones
- WEEE: Eliminación de elementos electrónicos
- Conformité Européenne. Cumple con las normas del Área Económica Europea.

LIMPIEZA

Asegúrese de que la unidad esté apagada y límpiela con un paño limpio y seco que no deje pelusas. **No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.**

ALMACENAMIENTO

Retire las baterías si no va a utilizar el instrumento durante un tiempo prolongado. No lo exponga a la humedad ni a altas temperaturas. Luego de un período de almacenamiento en condiciones extremas que sobrepasen los límites mencionados en la sección Especificaciones generales, deje que el instrumento vuelva a las condiciones de funcionamiento normales antes de utilizarlo.

GARANTÍA

www.kleintools.com/warranty

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA FCC/IC

Puede leer la información sobre la normativa FCC para este producto en www.kleintools.com.

ICES-003 (B)/NMB-003 (B) de Canadá

ELIMINACIÓN/RECICLAJE

No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. Para obtener más información, consulte www.epa.gov/recycle.

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

MEDIDOR (FIG. A)

- Tapa para las clavijas
- Agujeros de calibración
- Clavijas
- LCD
- Botón de encendido/"HOLD" (Retener)
- Botón de luz de trabajo/"MODE" (Modo)
- Clip de bolsillo
- Tapa del compartimiento de las baterías
- 2 baterías AAA (incluidas)
- Presilla de enganche para la cuerda en la tapa
- Presilla de enganche para la cuerda en el probador
- Cuerda (incluida)

LCD (FIG. B)

- A Indicador APO
- B Modos
- C Indicador de estado de la batería
- D Medición de humedad (%)
- E Indicador de retención

NOTA: No contiene componentes internos que el usuario pueda reparar.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

VER EN EL REVERSO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Altitude de fonctionnement : 2000 m (6562 pi)
- Température de fonctionnement : 10 à 40 °C (50 à 104 °F)
- Température d'entreposage : -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)
- Humidité relative : <90 % sans condensation
- Plage de détection d'humidité :
Bois franc : 0 à 33 %
Bois tendre : 0 à 55 %
- Cloison sèche : 0 à 100 % d'humidité relative
- Matériaux de construction : 0 à 100 % d'humidité relative
- Résolution : 0,1 %
- Précision : Bois : ± 2 %
Cloison sèche et maçonnerie : mesures relatives
- Taille des broches : 9,5 × Ø2,5 mm (0,38 × Ø0,1 po)
- Arrêt automatique : après 5 minutes d'inactivité (à moins que le mode ne soit désactivé)
- Type de piles : 2 piles AAA (comprises)
- Dimensions : 163 × 25 × 30 mm (6,42 × 0,99 × 1,19 po)
- Poids : 85 g (3,0 oz) en tenant compte des piles
- Protection contre les chutes : 2 m (6,5 pi)
- Certifications : CE

Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.

AVERTISSEMENTS

Pour garantir une utilisation et un entretien sécuritaires de l'appareil, suivez ces instructions.

- Veuillez lire ces instructions pour garantir une utilisation sécuritaire de l'appareil.
- L'appareil n'est pas isolé. Évitez d'utiliser cet appareil dans des endroits où des éléments conducteurs sous tension pourraient être présents.
- Portez toujours une protection oculaire approuvée.

SYMBOLES SUR LE PRODUIT

- Avertissement ou mise en garde
- Porter une protection oculaire approuvée
- Risque de choc électrique
- Lire les instructions
- DEEE - mise au rebut des produits électroniques
- Conformité européenne : conforme aux directives de l'Espace économique européen

NETTOYAGE

Assurez-vous d'éteindre l'appareil, puis essuyez-le à l'aide d'un linge non pelucheux propre. **N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de solvant.**

ENTREPOSAGE

Retirez les piles lorsque vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période. N'exposez pas l'appareil à des températures ou à un taux d'humidité élevés. Après une période de stockage dans des conditions extrêmes (hors des limites mentionnées dans la section Caractéristiques générales), laissez l'appareil revenir à des conditions d'utilisation normales avant de l'utiliser.

GARANTIE

www.kleintools.com/warranty

CONFORMITÉ FCC ET IC

Consultez la page de ce produit à l'adresse www.kleintools.com pour obtenir des renseignements sur la conformité à la Federal Communications Commission (FCC).

Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

MISE AU REBUT/RECYCLAGE

Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.epa.gov/recycle.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

HUMIDIMÈTRE (FIG. A)

- Capuchon des broches
- Trous d'étalonnage
- Broches
- Écran ACL
- Bouton de mise sous tension et HOLD (maintien des données)
- Bouton de la lampe de travail et MODE
- Agrafe pour poche
- Couvercle du compartiment à piles
- 2 piles AAA comprises
- Anneau de fixation de la dragonne du capuchon
- Anneau de fixation de la dragonne du testeur
- Dragonne (incluse)

Écran ACL (FIG. B)

- A Indicateur d'arrêt automatique
- B Modes
- C Indicateur de niveau des piles
- D Mesure de l'humidité (%)
- E Indicateur de maintien des données

REMARQUE : Cet appareil ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CONSULTEZ LE VERSO.


INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

Pin Moisture Meter
Medidor de humedad con clavijas
Humidimètre à broches

FIG. A



FIG. B



ENGLISH

FUNCTION BUTTONS

POWER / HOLD BUTTON (5)

Power On/Off: Press and hold for two seconds to power detector on or off.

Data Hold: Press to turn Data Hold function on or off.

WORKLIGHT / MODE BUTTON (6)

Select Mode: Press to toggle between softwood, hardwood, drywall, and building material modes. ***NOTE:** the detector will power on in the last mode used.*

Worklight: Press and hold for two seconds to power worklight on or off.

OPERATING INSTRUCTIONS

DETECTING MOISTURE

- Power on the detector.
- Press the Worklight / MODE Button (6) until the desired material type appears on the display.
- Carefully insert the Pins (3) into the material to take a moisture measurement. The moisture level will be displayed on the LCD (4) as a percentage, and the LCD will change color based on moisture level, categorized as low (green), medium (orange), or high (red). See table below. ***NOTE:** An audible alert will sound when detected moisture is determined to be high.*

MOISTURE INDICATORS			
MATERIAL	LOW MOISTURE (GREEN)	MEDIUM MOISTURE (ORANGE)	HIGH MOISTURE (RED WITH AUDIBLE ALERT)
Softwood ("Sft" on LCD)	0% to 19.9%*	20% to 39.9%	40%+
Hardwood ("Hrd" on LCD)	0% to 13.9%*	14% to 24.9%	25%+
Drywall ("Dry" on LCD)	0% to 39.9%	40% to 69.9%	70%+
Building Materials ("Bld" on LCD)	0% to 34.9%	35% to 59.9%	60%+

**NOTE: For detected moisture levels between 0% and 4.99% in hardwood or softwood, the LCD will display "LD" rather than the actual numeric values.*

OPERATING INSTRUCTIONS

CHECKING CALIBRATION

You can verify the accuracy of the ET150 readings by manually checking its calibration:

- Remove the Pin Cap (1).
- Power on the meter and select Soft Wood mode.
- Carefully insert the Pins (3) into the Calibration Holes (2) on the Pin Cap (1).

When properly calibrated, the LCD (4) will display a fixed value of 21.8% +/- .5%. If the detector does not display this value, discontinue use.

AUTO-POWER OFF (APO)

By default, the unit will auto-power off after 5 minutes of inactivity. To disable the APO function, press and hold the Worklight / MODE Button (6) when powering on. The meter will now power on each time with APO disabled. To re-enable APO function, press and hold the Worklight / MODE Button (6) when powering on.

SILENT MODE

By default, the unit will emit audible indicators. To enable Silent Mode, press and hold the Power / HOLD Button (5) for 4 seconds when powering on. The meter will now power on each time in Silent Mode. To re-enable audible indicators, press and hold the Power / HOLD Button (5) when powering on.

ATTACHING LANYARD

ET150 includes an elastic lanyard to prevent dropping or loss of the Pin Cap (1).

- Insert Lanyard (12) through Tester Lanyard Attachment Loop (11), then feed Lanyard (12) through itself and pull tight (FIG. C). ***TIP:** To make the next step easier, feed the unknotted end of the Lanyard (12) through the knotted end.*
- Insert free end of Lanyard (12) through the Cap Lanyard Attachment Loop (10), then feed the Pin Cap (1) through Lanyard (12) and pull tight (FIG. D).

BATTERY REPLACEMENT

When the Battery Status Indicator (C) displays low battery (🔋), the batteries must be replaced:

- Remove Battery Cap (8).
- Remove exhausted batteries.
- Install two new AAA batteries, noting proper polarity.
- Replace Battery Cap (8) securely.

PIN REPLACEMENT

***NOTE:** A 5mm wrench or socket can be used to aid in loosening or tightening pins if needed.*

- Turn Pins (3) counter clockwise to loosen and remove.
- Insert replacement Pins (3) and turn clockwise to tighten. Do not over-tighten.

ESPAÑOL

BOTONES DE FUNCIONES

BOTÓN DE ENCENDIDO/"HOLD" (RETENER) (5)

Encendido/apagado: Manténgalo presionado durante dos segundos para encender o apagar el detector.

Retención de datos: Presione para activar o desactivar la función de retención de datos.

BOTÓN DE LUZ DE TRABAJO/"MODE" (MOD0) (6)

Seleccionar modo: Presione para alternar entre los modos de madera blanda, madera dura, placa de yeso y materiales de construcción. ***NOTE:** El detector se encenderá en el último modo utilizado.*

Luz de trabajo: Manténgalo presionado durante dos segundos para encender o apagar la luz de trabajo.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO DETECTAR LA HUMEDAD

- Encienda el detector.
- Presione el botón de luz de trabajo/"MODE" (Modo) (6) hasta que el tipo de material deseado aparezca en la pantalla.
- Inserte cuidadosamente las clavijas (3) en el material para realizar una medición de humedad. El nivel de humedad se mostrará en la pantalla LCD (4) como un porcentaje, y la pantalla LCD cambiará de color según el nivel de humedad, clasificado como bajo (verde), medio (naranja) o alto (rojo). Consulte la tabla a continuación. ***NOTE:** Se emitirá una alarma audible cuando se determine que el nivel de humedad detectado es alto.*

INDICADORES DE HUMEDAD			
MATERIAL	HUMEDAD BAJA (VERDE)	HUMEDAD MEDIA (NARANJA)	HUMEDAD ALTA (ROJO CON ALARMA AUDIBLE)
Madera blanda ("Sft" en la pantalla LCD)	0 % al 19,9 %*	20 % al 39,9 %	Más del 40 %
Madera dura ("Hrd" en la pantalla LCD)	0 % al 13,9 %*	14 % al 24,9 %	Más del 25 %
Placa de yeso ("Dry" en la pantalla LCD)	0 % al 39,9 %	40 % al 69,9 %	Más del 70 %
Materiales de construcción ("Bld" en la pantalla LCD)	0 % al 34,9 %	35 % al 59,9 %	Más del 60 %

**NOTE: Para niveles de humedad detectados entre 0 % y 4,99 % en madera dura o blanda, la pantalla LCD mostrará "LD" en lugar de los valores numéricos reales.*

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO VERIFICAR LA CALIBRACIÓN

Puede verificar la exactitud de las lecturas del ET150 verificando manualmente su calibración:

- Retire la tapa de las clavijas (1).
- Encienda el medidor y seleccione el modo Madera blanda.
- Inserte cuidadosamente las clavijas (3) en los agujeros de calibración (2) de la tapa de las clavijas (1).

Cuando esté correctamente calibrado, la pantalla LCD (4) mostrará un valor fijo de 21,8 % ± 0,5 %. Si el detector no muestra este valor, deje de usarlo.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (APO)

De forma predeterminada, la unidad se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Para desactivar la función APO, mantenga presionado el botón de Luz de trabajo/"MODE" (Modo) (6) al encender el dispositivo. A partir de ahora, el medidor se encenderá con la función APO desactivada. Para volver a activar la función APO, mantenga presionado el botón de Luz de trabajo/"MODE" (Modo) (6) al encender el dispositivo.

MODO SILENCIOSO

De forma predeterminada, la unidad emitirá indicadores audibles. Para activar el modo silencioso, mantenga presionado el botón de encendido/"HOLD" (Retener) (5) durante 4 segundos al encender el dispositivo. A partir de ahora, el medidor se encenderá en Modo silencioso. Para volver a activar los indicadores audibles, mantenga presionado el botón de encendido/"HOLD" (Retener) (5) al encender el dispositivo.

ENGANCHE PARA LA CUERDA

El ET150 incluye una cuerda elástica para evitar la caída o pérdida de la tapa de las clavijas (1).

- Inserte la cuerda (12) a través de la presilla de enganche para la cuerda en el probador (11), luego pase la cuerda (12) por sí misma y jale para ajustarla (FIG. C). ***SUGERENCIA:** Para facilitar el siguiente paso, pase el extremo sin nudo de la cuerda (12) a través del extremo con nudo.*
- Inserte el extremo libre de la cuerda (12) a través de la presilla de enganche para la cuerda en la tapa (10), luego pase la tapa de las clavijas (1) por la cuerda (12) y jale para ajustarla (FIG. D).

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Cuando el indicador de estado de la batería (C) muestre batería baja (🔋), se deben reemplazar las baterías:

- Retire la tapa del compartimento de las baterías (8).
- Retire las baterías agotadas.
- Instale dos baterías AAA nuevas y tenga en cuenta la polaridad correcta.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías (8) de manera segura.

REEMPLAZO DE LAS CLAVIJAS

***NOTE:** Se puede usar una llave o dado de 5 mm para ayudar a aflojar o ajustar las clavijas si es necesario.*

- Gire las clavijas (3) en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlas y retirarlas.
- Inserte las clavijas de repuesto (3) y gírelas en sentido a las agujas del reloj para ajustarlas. No las apriete demasiado.

FRANÇAIS

BOUTONS DE FONCTION

BOUTON DE MISE SOUS TENSION ET HOLD (5)

Marche/arrêt: Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour allumer ou éteindre le détecteur.

Maintien des données: Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de maintien des données.

BOUTON DE LA LAMPE DE TRAVAIL ET MODE (6)

Sélection du mode: Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les modes « Bois tendre », « Bois franc », « Cloison sèche » et « Matériaux de construction ». ***REMARQUE:** Le détecteur se met en marche dans le dernier mode utilisé.*

Lampe de travail: Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour allumer ou éteindre la lampe de travail.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

DÉTECTION DE L'HUMIDITÉ

- Mettez le détecteur sous tension.
- Appuyez sur le bouton de la lampe de travail et MODE (6) jusqu'à ce que le type de matériau souhaité apparaisse à l'écran.
- Insérez délicatement les broches (3) dans le matériau pour mesurer l'humidité. Le niveau d'humidité apparaît sur l'écran ACL (4) sous forme de pourcentage, et l'écran ACL change de couleur en fonction du niveau d'humidité : faible (vert), moyen (orange) ou élevé (rouge). Voir le tableau ci-dessous. ***REMARQUE:** Une alerte sonore se déclenche lorsque le taux d'humidité détecté est élevé.*

INDICATEURS D'HUMIDITÉ			
MATÉRIAU	HUMIDITÉ FAIBLE (VERT)	HUMIDITÉ MOYENNE (ORANGE)	HUMIDITÉ ÉLEVÉE (ROUGE AVEC ALERTE SONORE)
Bois tendre (« Sft » sur l'écran ACL)	0 à 19,9 %*	20 à 39,9 %	40 % et plus
Bois franc (« Hrd » sur l'écran ACL)	0 à 13,9 %*	14 à 24,9 %	25 % et plus
Cloison sèche (« Dry » sur l'écran ACL)	0 à 39,9 %	40 à 69,9 %	70 % et plus
Matériaux de construction (« Bld » sur l'écran ACL)	0 à 34,9 %	35 à 59,9 %	60 % et plus

**REMARQUE: Si les niveaux d'humidité dans le bois dur ou le bois tendre sont entre 0 et 4,99 %, l'écran ACL indiquera « LD » plutôt que les valeurs numériques réelles.*

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

VÉRIFICATION DE L'ÉTALONNAGE

Vous pouvez vérifier la précision des relevés de l'ET150 en contrôlant manuellement l'étalonnage.

- Retirez le capuchon des broches (1).
- Mettez l'appareil sous tension et sélectionnez le mode « Bois tendre ».
- Insérez soigneusement les broches (3) dans les trous d'étalonnage (2) du capuchon des broches (1).

Lorsque l'appareil est correctement calibré, l'écran ACL (4) indique une valeur fixe de 21,8 % ± 0,5 %. Si le détecteur n'indique pas cette valeur, cessez de l'utiliser.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Par défaut, l'appareil s'éteint automatiquement après cinq minutes d'inactivité. Pour désactiver la fonction d'arrêt automatique, appuyez sur le bouton de la lampe de travail et MODE (6) et maintenez-le enfoncé lors de la mise sous tension. Ainsi, lors de la mise sous tension de l'humidimètre, l'arrêt automatique sera désactivé. Pour réactiver la fonction d'arrêt automatique, appuyez sur le bouton de la lampe de travail et MODE (6) et maintenez-le enfoncé lors de la mise sous tension.

MODE SILENCIEUX

Par défaut, l'appareil émet des indicateurs sonores. Pour activer le mode silencieux, appuyez sur le bouton de mise sous tension et HOLD (5) et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. Ainsi, lors de la mise sous tension de l'humidimètre, le mode silencieux sera activé. Pour réactiver les indicateurs sonores, appuyez sur le bouton de mise sous tension et HOLD (5) et maintenez-le enfoncé.

FIXATION DE LA DRAGONNE

L'ET150 comprend une dragonne élastique pour empêcher la chute ou la perte du capuchon des broches (1).

- Insérez la dragonne (12) dans l'anneau de fixation de la dragonne du testeur (11), faites passer la dragonne (12) à travers elle-même et tirez fermement (FIG. C). ***CONSEIL:** Pour faciliter l'étape suivante, faites passer l'extrémité non nouée de la dragonne (12) dans l'extrémité nouée.*
- Insérez l'extrémité libre de la dragonne (12) dans l'anneau de fixation de la dragonne du capuchon (10), puis faites passer le capuchon des broches (1) dans la dragonne (12) et tirez fermement (FIG. D).

REEMPLACEMENT DES PILES


Lorsque l'indicateur de niveau des piles (C) indique que les piles sont faibles (🔋), les piles doivent être remplacées.

- Retirez le couvercle du compartiment à piles (8).
- Retirez les piles à plat.
- Mettez en place deux nouvelles piles AAA, en tenant compte de la polarité.
- Remettez en place le couvercle du compartiment à piles (8).

REEMPLACEMENT DES BROCHES

***REMARQUE:** Une clé ou une douille de 5 mm peut être utilisée pour aider à desserrer ou à serrer les broches, au besoin.*

- Tournez les broches (3) dans le sens antihoraire pour les desserrer et les retirer.
- Insérez les broches de rechange (3) et tournez dans le sens horaire pour les serrer. Évitez de trop les serrer.



CUSTOMER SERVICE
SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street Lincolnshire, IL 60069

1-800-553-4676

customerservice@kleintools.com

www.kleintools.com